

használati utasítás

návod na použitie
manual de utilizare
uputstvo za upotrebu
navodilo za uporabo
návod k použití



MS 8209

1. ábra • 1. obraz • imaginea 1. • 1. skica • 1. skica • 1. schéma



	H	SK	RO	SRB MINE	SLO	CZ
1	multi-funkciós LCD kijelző	multifunkčný LCD displej	ecran LCD multifuncțional	multifunkcionalni LCD displej	multifunkcionalni LCD zaslon	multifunkční LCD displej
2	készülék előlap	predný panel	panou de control	prednja ploča	sprednja plošča	čelní strana přístroje
3	mért érték rögzítése	uložení nameranej hodnoty	memorarea valorii măsurate	pačenje merene vrednosti	shranjevanje v splošno merjene vrednosti	záznam měřených hodnot
4	funkcióválasztó gomb	tláčidlo na výber funkcie	buton selectare funcție	funkcijski taster	funkcijska tipka	tláčičko volby funkcií
5	automatikus/kézi mérésátar-váltás	automatická / manuálna zmena rozsahu merania	schimbare automata/manuală interval de măsurare	automatsko ili manualno biranje mernog opsega	avtomatsko ali ročno izbiranje merjenega obsega	automatická/manuální volba rozsahu měření
6	COM (föld) csatlakozóaljzat	COM (zem) pripojovacia zásuvka	Soclu COM (pământ)	utičnica COM (masa)	vtičnica COM (masa)	COM (uzemnění) konektor
7	mA/°C csatlakozóaljzat	mA/°C pripojovacia zásuvka	Soclu mA/°C	utičnica mA/°C	vtičnica mA/°C	mA/°C konektor
8	10 A csatlakozóaljzat	10 A pripojovacia zásuvka	Soclu 10 A	utičnica 10 A	vtičnica 10 A	10 A konektor
9	V,Ω,H.z, -f, -ff csatlakozóaljzat	V,Ω,H.z, -f, -ff prip. zásuvka	soclu V,Ω,H.z, -f, -ff	utičnica V,Ω,H.z, -f, -ff	vtičnica V,Ω,H.z, -f, -ff	V,Ω,H.z, -f, -ff konektor
10	forgókapcsoló	otobrný spínač	selector rotativ	obrtni prekidač	Vrtljivo stikalo	otobrný spínač
11	H.z/kijelzési tényező	H.z / faktor vyplnenia	H.z/factor de umplere	H.z/faktor ispunjenosti	H.z/faktor izpolnjenosti	H.z/faktor vyplnění
12	relatív mérés	relatívne meranie	măsurare relativă	relativno merenje	relativno merjenje	relativní měření
13	kijelző háttérvilágítás	podsvietenie displeja	iluminare ecran	pozadinsko osvetljenje	osvetljenje ozadja	podsvícení displeje
14	műszerház	prístrojová skrinka	carcasă	kućište	hišje	kryt měřičho přístroje
15	páratartalom-érzékelő	senzor vlhkosti	senzor umiditate	senzor vlažnosti vazduha	senzor vlažnosti zraka	senzor vlhkosti vzduchu
16	fényérzékelő	fotosenzor	senzor lumină	senzor svetlosti	senzor svetlobe	senzor světla
17	mikrofon	mikrofon	microfon	mikrofon	mikrofon	mikrofon

2. ábra • 2. obraz • imaginea 2. • 2. skica • 2. skica • 2. schéma

EGYENFESZÜLTSG MÉRÉSE / MERANIE JEDNOSMERNÉHO NAPÁŤIA / MĂSURARE TENSIUNE LA CURENT CONTINUU / MERENJE JEDNOSMERNOG NAPONA / MERJENJE ENOSMERNE NAPETOSTI / MĚŘENÍ JEDNOSMERNÉHO NAPĚTÍ



(---) V

Mérésátar / Rozsah merania / Limita de măsurare / Merní obseg / Merilní obseg / Rozsah měření	Felbontás / Rozlišení / Scala / Rezolucija / Resolucija / Rozlišení	Pontosság / Presnost / Precizie / Tačnost / Natačnost / Presnost (18 – 28 °C)
400 mV	100 µV	± 0,7 % + 2 dg.
4 V	1 mV	± 0,7 % + 2 dg.
40 V	10 mV	± 0,7 % + 2 dg.
400 V	100 mV	± 0,7 % + 2 dg.
600 V	1 V	± 0,7 % + 2 dg.
Terhelő impedancia / Zafázová impedancia / Impedanță intrare / Ulazna impedansa / Vhodna upor / Zaitženi impedance: 10 MΩ		
Tűtérhelésvédelem mérésátarokban / Ochrana proti preťaženiu v rozsahu merania / Protecție suprasarcină în intervalul până la / Zaštitá od preopterećená u mernim opsezima / Zaštitá pred preobremeniťiu v merních obsegh / Ochrana před preťižením, v rozsahu měření: 400 mV: 250 V DC / AC rms, 4 – 600 V: 600 V DC / 600 V AC rms		
Maximális bemenő feszültség / Maximálne vstupné napätie / Tensiune maximă la intrare / Maksimalni ulazni napon / Maksimalna vhodna napetost / Maximální vstupní napětí: 600 V DC / AC rms		

3. ábra • 3. obraz • imaginea 3. • 3. skica • 3. skica • 3. schéma

VÁLTAKOZÓ FESZÜLTSG MÉRÉSE / MERANIE STRIDAVÉHO NAPÁŤIA / MĂSURARE TENSIUNE LA CURENT ALTERNATIV / MERENJE NAIZMENIČNOG NAPONA / MERJENJE IZMENIČNE NAPETOSTI / MĚŘENÍ STRIDAVÉHO NAPĚTÍ



(~) V

Mérésátar / Rozsah merania / Limita de măsurare / Merní obseg / Merilní obseg / Rozsah měření	Felbontás / Rozlišení / Scala / Rezolucija / Resolucija / Rozlišení	Frekvencia / Frekvencia / Frecvență / Frekvencia / Frekvencia / Frekvence	Pontosság / Presnost / Precizie / Tačnost / Natačnost / Presnost (18 – 28 °C)
4 V	1 mV	40 Hz – 1000 Hz	± 0,8 % + 3 dg.
40 V	10 mV	40 Hz – 1000 Hz	± 0,8 % + 3 dg.
400 V	100 mV	40 Hz – 1000 Hz	± 0,8 % + 3 dg.
600 V	1 V	40 Hz – 1000 Hz	± 0,8 % + 3 dg.
Terhelő impedancia / Zafázová impedancia / Impedanță intrare / Ulazna impedansa / Vhodna upor / Zaitženi impedance: 10 MΩ			
Tűtérhelésvédelem mérésátarokban / Ochrana proti preťaženiu v rozsahu merania / Protecție suprasarcină în intervalul până la / Zaštitá od preopterećená u mernim opsezima / Zaštitá pred preobremeniťiu v merních obsegh / Ochrana před preťižením, v rozsahu měření: 400 mV: 250 V DC / AC rms, 4 – 600 V: 600 V DC / 600 V AC rms			
Maximális bemenő feszültség / Maximálne vstupné napätie / Tensiune maximă la intrare / Maksimalni ulazni napon / Maksimalna vhodna napetost / Maximální vstupní napětí: 600 V DC / AC rms / Kijelzésre a szinuszos állagérték kerül / zobrazenie priemernej hodnoty sinusu / se afișează valoarea medie sinusoidală / na displeju se prikazuje sinusna srednja vrednost / na zaslonu se prikazuje srednja sinusna vrednost / zobrazena je průměrná sinusová hodnota			

EGYENÁRAM MÉRÉSE / MERANIE JEDNOSMERNÉHO PRÚDU / MĂSURARE CURENT CONTINUU / MERENJE JEDNOSMERNE STRUJE / MERJENJE ENOSMERNEGA ELEKTRIČNEGA TOKA / MĚŘENÍ JEDNOSMĚRNÉHO PROUDU

(---) A



Méréshatár / Rozsah merania / Limită de măsurare / Memi opseg / Merilni obseg / Rozsah měření	Felbontás / Rozlišení / Scala / Rezolucija / Resolucija / Rozlišení	Pontosság / Presnosť / Precizie / Tačnost / Natačnost / Přesnost (18 – 28 °C)
40 mA	10 µA	±1,2 % + 3 dg.
400 mA	100 µA	±1,2 % + 3 dg.
10 A	10 mA	±2,0 % + 10 dg.

Túlterhelés-védelem / Ochrana proti preťaženiu / Protecție suprasarcină / Zășita od preopterecena / Zašita pred preobremnitvijo / Ochrana před prežitím: F 500 mA / 250 V biztosíték / poistka / siguranță / osigurač / varovávka / pojistka (A 10 Amperes tartomány biztossítékkal nem védett. / 10 Amperový rozsah nie je chránený poistkou. / domeniul de 10 Amperi nu este protejat cu siguranță 10. / opseg 10 Ampera nije zaštićen osiguračem. / merilni obseg 10 Amperjev ni zaščen z varovalko. / Rozsah 10 amperů není chráněn pojistkou.)

Maximális bemenő áram / Maximálny vstupný prúd / Intensitate maximă a curentului la intrare / Maksimalna ulazna struja / Maksimalna vhodna elektrika / Maximální vstupní proud: 400 mA / 10 A DC

Okoztati feszültségesség / Spôsoby pokles napätia / Cădere de tensiune / Pad napona / Padanje napetosti / Úbytek napeti: 5 mV / 1 mA (10 A sávban / rozsahu / in intervalul / u opsegu / v obsegu / v pásmu), 10 mV / 1 A (10 A sávban / rozsahu / in intervalul / u opsegu / v obsegu / v pásmu)

VÁLTAKOZÓ ÁRAM MÉRÉSE / MERANIE STRIDÁVÉHO PRÚDU / MĂSURARE CURENT ALTERNATIV / MERENJE NAIZMENIČNE STRUJE / MERJENJE IZMENIČNEGA ELEKTRIČNEGA TOKA / MĚŘENÍ STRÍDAVÉHO PROUDU

(~) A



Méréshatár / Rozsah merania / Limită de măsurare / Memi opseg / Merilni obseg / Rozsah měření	Felbontás / Rozlišení / Scala / Rezolucija / Resolucija / Rozlišení	Frekvenція / Frecvenca / Frecvenca / Frecvenca / Frecvenca	Pontosság / Presnosť / Precizie / Tačnost / Natačnost / Přesnost (18 – 28 °C)
40 mA	10 µA	40 Hz – 1000 Hz	± 1,5 % + 5 dg.
400 mA	100 µA	40 Hz – 1000 Hz	± 1,5 % + 5 dg.
10 A	10 mA	40 Hz – 1000 Hz	± 3,0 % + 10 dg.

Túlterhelés-védelem / Ochrana proti preťaženiu / Protecție suprasarcină / Zășita od preopterecena / Zašita pred preobremnitvijo / Ochrana před prežitím: F 500 mA / 250 V biztosíték / poistka / siguranță / osigurač / varovávka / pojistka (A 10 Amperes tartomány biztossítékkal nem védett. / 10 Amperový rozsah nie je chránený poistkou. / domeniul de 10 Amperi nu este protejat cu siguranță 10. / opseg 10 Ampera nije zaštićen osiguračem. / merilni obseg 10 Amperjev ni zaščen z varovalko. / Rozsah 10 amperů není chráněn pojistkou.)

Maximális bemenő áram / Maximálny vstupný prúd / Intensitate maximă a curentului la intrare / Maksimalna ulazna struja / Maksimalna vhodna elektrika / Maximální vstupní proud: 400 mA / 10 A AC

Okoztati feszültségesség / Spôsoby pokles napätia / Cădere de tensiune / Pad napona / Padanje napetosti / Úbytek napeti: 5 mV / 1 mA (10 A sávban / rozsahu / in intervalul / u opsegu / v obsegu / v pásmu), 10 mV / 1 A (10 A sávban / rozsahu / in intervalul / u opsegu / v obsegu / v pásmu)

(kijelzésre a szinuszos átlagérték kerül / zobrazení průmerné hodnoty sinusů / se afișează valoarea medie sinusoidală / na displeju se prikazuje sinusna srednja vrednost / na zaslonu se prikazuje srednja sinusna vrednost / zobrazena je průměrná sinusová hodnota)

ELLENÁLLÁS MÉRÉSE / MERANIE ODPORU / MĂSURAREA REZISTENȚEI / MERENJE OTPORA / MERJENJE UPORA / MĚŘENÍ ODPORU

Ω



Méréshatár / Rozsah merania / Limită de măsurare / Memi opseg / Merilni obseg / Rozsah měření	Felbontás / Rozlišení / Scala / Rezolucija / Resolucija / Rozlišení	Pontosság / Presnosť / Precizie / Tačnost / Natačnost / Přesnost (18 – 28 °C)
400 Ω	0,1 Ω	± 1,2 % + 2 dg.
4 kΩ	1 Ω	± 1,2 % + 2 dg.
40 kΩ	10 Ω	± 1,2 % + 2 dg.
400 kΩ	100 Ω	± 1,2 % + 2 dg.
4 MΩ	1 kΩ	± 1,2 % + 2 dg.
40 Mv	10 kΩ	± 2,0 % + 5 dg.

Mérőfeszültség nyitott körben / Napätie merania v otvorenom obvode / Tensiune de măsurare în circuit deschis / Napon u otvorenom strujnom krugu / Merilna napetost v odprtem električnem krogu / Měření napětí při otevřeném okruhu: 250 mV

Túlterhelés-védelem / Ochrana proti preťaženiu / Protecție suprasarcină / Zășita od preopterecena / Zašita pred preobremnitvijo / Ochrana před prežitím: 250 V DC / AC rms.

FREKVENCIA MÉRÉSE / MERANIE FREKVENCIE / MĂSURAREA FRECVENȚEI / MERENJE FREKVENCIE / MERJENJE FREKVENCE / MĚŘENÍ FREKVENCE




Méréshatár / Rozsah merania / Limită de măsurare / Memi opseg / Merilni obseg / Rozsah měření	Felbontás / Rozlíšenie / Scală / Rezoluția / Rezoluția / Rozlišení	Pontosság / Presnost / Precizie / Tačnost / Natačnost / Přesnost / (18 – 28 °C)
9 999 Hz	0,001 Hz	± 2,0 % + 5 dg.
99 99 Hz	0,01 Hz	± 1,5 % + 5 dg.
999 9 Hz	0,1 Hz	± 1,5 % + 5 dg.
9 999 kHz	1 Hz	± 1,5 % + 5 dg.
99 99 kHz	10 Hz	± 2,0 % + 5 dg.
199 9 kHz	100 Hz	± 2,0 % + 5 dg.
> 200 kHz	csak tájékoztatásul szolgál / p len na informativne účely / Doar cu titlu informativ / služi samo kao informacija / služi samo kot informacija / pouze informační údaje	

Hz méréshatáiban / Hz v rozsahu merania / În domeniul Hz / U memom opsegu Hz / V merjenem obsegu Hz / V rozsahu měření Hz:
 Beméno feszültség / Vstupné napätie / Tensiune intrare / Ulazni napon / Vhodna napetost / Vstupni napětí (0 – 200 kHz); 0,5 V – 10 V AC rms
 Túlterhelésvédelem / Ochrana proti preťaženiu / Protecție suprasarcină / Zaštita od preopterećenja / Zaštita pred preobremenitvijo / Ochrana před přetížením: 250 V DC / AC rms

Volt méréshatáiban / Volt v rozsahu merania / În domeniul Volt / U memom opsegu Volt / V merjenem obsegu Volt / V rozsahu měření Volt:
 Beméno feszültség / Vstupné napätie / Tensiune intrare / Ulazni napon / Vhodna napetost / Vstupni napětí (0 – 40 kHz); 0,5 V – 600 V AC rms
 Beméno impedancia / Vstupná impedancia / Impedanță intrare / Ulazna impedansa / Vhodni upor / Vstupni impedance: 10 MΩ
 Maximális bemenő feszültség / Maximálne vstupné napätie / Tensiune maximă la intrare / Maksimalni ulazni napon / Maksimalna vhodna napetost / Maximální vstupni napětí: 600 V DC / AC rms

mA méréshatáiban / mA v rozsahu merania / În domeniul mA / U memom opsegu mA / V merjenem obsegu mA / V rozsahu měření mA:
 Beméno áram / Vstupný prúd / Curent intrare / Ulazna struja / Vhodna napetost / Vstupni proud (0 – 40 kHz); 100 – 400 mA AC rms
 Maximális bemenő áram / Maximálny vstupný prúd / Curent maxim la intrare / Maksimalna ulazna struja / Maksimalna vhodna električka / Maximální vstupni proud: 400 mA DC / AC rms
 Túlterhelésvédelem / Ochrana proti preťaženiu / Protecție suprasarcină / Zaštita od preopterećenja / Zaštita pred preobremenitvijo / Ochrana před přetížením: F 500 mA / 250 V bízisosték / poiska / siguranță / osigurač / varovávka / pojska

KITŐLTÉSI TÉNYEZŐ MÉRÉSE / MERANIE FAKTORU VYPLNENIA / MĂSURAREA FACTORULUI DE UEMPLERE / MERENJE FAKTORA ISPUNJENOSTI / MERJENJE FAKTORJA IZPOLNENOSTI / MĚŘENÍ FAKTORU VYPLNĚNÍ



H	SK	RO	SRB MNE	SLO	CZ
1	teljes periódus (100 ms)	ceală perioadă	íntreaga perioadă	punji period	celá perioda
2	trigger szint	trigger úroveň	nivelul trigger-ului	nivo triggera	mejná vrdnosť
3	(pl egy gerjesztett tekercs)	(napr. indukčná cievka)	(ex. bobină indusă)	(primer jedan pobuđeni kalem)	primer ena odzivna tuljava
4	(nincs gerjesztés)	(bez indukcie)	fără inducție	(nema pobude)	(ni odziva)

Méréshatár / Rozsah merania / Limită de măsurare / Memi opseg / Merilni obseg / Rozsah měření	Felbontás / Rozlíšenie / Scală / Rezoluția / Rezoluția / Rozlišení	Pontosság / Presnost / Precizie / Tačnost / Natačnost / Přesnost / (18 – 28 °C)
0,1 – 99,9%	0,1%	± 3,0%

Hz méréshatáiban / Hz v rozsahu merania / În domeniul Hz / U memom opsegu Hz / V merjenem obsegu Hz / V rozsahu měření Hz:
 Beméno feszültség / Vstupné napätie / Tensiune intrare / Ulazni napon / Vhodna napetost / Vstupni napětí (0 – 200 kHz); 0,5 V – 10 V AC rms
 Túlterhelésvédelem / Ochrana proti preťaženiu / Protecție suprasarcină / Zaštita od preopterećenja / Zaštita pred preobremenitvijo / Ochrana před přetížením: 250 V DC / AC rms

Volt méréshatáiban / Volt v rozsahu merania / În domeniul Volt / U memom opsegu Volt / V merjenem obsegu Volt / V rozsahu měření Volt:
 Beméno feszültség / Vstupné napätie / Tensiune intrare / Ulazni napon / Vhodna napetost / Vstupni napětí (0 – 40 kHz); 0,5 V – 600 V AC rms
 Beméno impedancia / Vstupná impedancia / Impedanță intrare / Ulazna impedansa / Vhodni upor / Vstupni impedance: 10 MΩ
 Maximális bemenő feszültség / Maximálne vstupné napätie / Tensiune maximă la intrare / Maksimalni ulazni napon / Maksimalna vhodna napetost / Maximální vstupni napětí: 600 V DC / AC rms

mA méréshatáiban / mA v rozsahu merania / În domeniul mA / U memom opsegu mA / V merjenem obsegu mA / V rozsahu měření mA:
 Beméno áram / Vstupný prúd / Curent intrare / Ulazna struja / Vhodna električka / Vstupni proud (0 – 40 kHz); 100 – 400 mA AC rms
 Maximális bemenő áram / Maximálny vstupný prúd / Curent maxim la intrare / Maksimalna ulazna struja / Maksimalna vhodna električka / Maximální vstupni proud: 400 mA DC / AC rms
 Túlterhelésvédelem / Ochrana proti preťaženiu / Protecție suprasarcină / Zaštita od preopterećenja / Zaštita pred preobremenitvijo / Ochrana před přetížením: F 500 mA / 250 V bízisosték / poiska / siguranță / osigurač / varovávka / pojska

Hz

Hz

KAPACITÁS MÉRÉSE / MERANIE KAPACITŲ / MĂSURAREA CAPACITĂȚII / MERENJE KAPACITETA / MERJENJE KAPACITETE / MĚŘENÍ KAPACITY



Méréshatár / Rozsah merania / Limită de măsurare / Memi opseg / Merilni obseg / Rozsah měření	Felbontás / Rozlišení / Scală / Rezolucija / Resolucija / Rozlišení	Pontosság / Presnosť / Precizie / Tačnost / Natačnost / Přesnost / (18 – 28 °C)
4 nF	1 pF	± 3.0 % + 3 dg.
40 nF	10 pF	± 3.0 % + 3 dg.
400 nF	100 pF	± 3.0 % + 3 dg.
4 μF	1 nF	± 3.0 % + 3 dg.
40 μF	10 nF	± 3.0 % + 3 dg.
200 μF	100 nF	± 3.0 % + 3 dg.

Tűlterhelésvédelem / Ochrana proti preťaženiu / Protecție suprasarcină / Zašita od preopterećenja / Zašita pred preobremenitvijo / Ochrana pred pretiženim: 250 V DC / AC rms.

HŐMÉRÉSKELET MÉRÉSE / MERANIE TEPLŲTY / MĂSURAREA TEMPERATURII / MERENJE TEMPERATURE / MERJENJE TEMPERATURE / MĚŘENÍ TEPLŮTY



Méréshatár / Rozsah merania / Limita de măsurare / Memi opseg / Merilni obseg / Rozsah měření	Felbontás / Rozlišení / Scală / Rezolucija / Resolucija / Rozlišení	Pontosság / Presnosť / Precizie / Tačnost / Natačnost / Přesnost / (18 – 28 °C)
0.1 °C	0.1 °C	-20 °C – 0 °C: ± 2°C ± (2.0% rdg + 1°C)
	0.1 °C	40 °C – 400 °C: ± 2°C ± (2.0% rdg + 1°C)
1 °C	1 °C	-20 °C – 0 °C: ± 2°C ± (2.0% rdg + 1°C)
	1 °C	40 °C – 1000 °C: ± 2°C ± (2.0% rdg + 1°C)

Tűlterhelésvédelem / Ochrana proti preťaženiu / Protecție suprasarcină / Zašita od preopterećenja / Zašita pred preobremenitvijo / Ochrana pred pretiženim: F 500 mA / 250 V biztosíték poistka / siguranță / osigurač / varovalka / pojistka

PÁRATARTALOM MÉRÉSE / MERANIE VLHKOSTI VZDUCHU / MĂSURAREA UMIDITĂȚII / MERENJE RELATIVNE VLAŽNOSTI VAZDUHA / MERJENJE RELATIVNE VLAŽNOSTI ZRAKA / MĚŘENÍ VLHKOSTI VZDUCHU



Méréshatár / Rozsah merania / Limită de măsurare / Memi opseg / Merilni obseg / Rozsah měření	Felbontás / Rozlišení / Scală / Rezolucija / Resolucija / Rozlišení	Pontosság / Presnosť / Precizie / Tačnost / Natačnost / Přesnost / (18 – 28 °C)
30 – 90%	0.1%	± 5.0% RH

*követési idő / čas sledovania / Temp de urmărire / Vreme praćenja / Čas spremljanja / Doba sledování:
45% → 90% ≤ 10 perc / minut / minute / minuta / minut / minut
90% → 45% ≤ 15 perc / minut / minute / minuta / minut / minut*

⊕

°C

%RH

HANGNYOMÁS MÉRÉSE / MERANIE AKUSTICKÉHO TLAKU / MĂSURAREA PUTERII ACUSTICE / MERENJE ZVUČNOG PRITISKA / MERJENJE ZVOČNEGA PRITISKA / MĚŘENÍ HLADINY HLUKU




Méréshatár / Rozsah merania / Limita de măsurare / Memi opseg / Merilni obseg / Rozsah měření	Felbontás / Rozlíšenie / Scală / Rezolucija / Resolucia / Rozlišení	Pontosság / Presnosť / Precizie / Tačnost / Nalačnost / Přesnost (18 – 28 °C)
35 – 100 dB	0,1 dB	± 3,5% dB 94 dB-nél 1kHz szinuszhullámmal / 94 dB s 1 kHz sinusovou vlnou / la 94 dB 94 dB undă sinusoidală de 1kHz / 94 dB 1kHz s sinusnim signalom / pri 94 dB 1kHz s sinusnim signalom / 94 dB. sinusová vlna 1kHz
Tipikus frekvenciasáv / Tipické pásmo frekvencie / Bandă de frecvență tipică / Tipični opseg / Tipični obseg / Tipické frekvenční pásmo 100 – 10.000 Hz		

dB

FÉNYERŐ MÉRÉSE / MERANIE SVIETVOSTI / MĂSURAREA LUMINOZITĂȚII / MERENJE JAČINE SVETLOSTI / MERJENJE JAKOSTI SVETLOBE / MĚŘENÍ INTENZITY JASU

Lux



H	SK	RO	SRB MNE	SLO	CZ
Relatív érzékenység	Relativna citlivost'	Sensibilitate relativă	Relativna osetljivost	Relativna občutljivost	Relativní citlivost
Spektrális érzékenység	Spektrálna citlivost'	Sensibilitate spectrală	Spektrálna osetljivost	Spektrálna občutljivost	Spektrální citlivost
Hullámhossz (nm)	Vínová dĺžka (nm)	Lungime de undă	Talasná dužina (nm)	Valovna dolžina (nm)	Vínová délka (nm)

Méréshatár / Rozsah merania / Limita de măsurare / Memi opseg / Merilni obseg / Rozsah měření	Felbontás / Rozlíšenie / Scală / Rezolucija / Resolucia / Rozlišení	Pontosság / Presnosť / Precizie / Tačnost / Nalačnost / Přesnost (18 – 28 °C)
Lux (4.000)	1 Lux	± 5,0 % + 10 dp. 2850 K színhőmérsékleten / pri teplote farby 2850 K / la temperatura culorii de 2850 K / boja svetlosti 2850 K / barva svetlobe 2850 K / pri barevné teplotě 2850 K
10 x Lux (40.000)	10 Lux	
megismételt mérésnél / pri opakovanom merani / la măsurare repetată / Kod ponovljenog merenja / Pri ponovljenem merjenju / pri opakovanem měření: ± 2%		

SAKADÁSVIZSGÁLAT / SKÚŠKA PRERUŠENIA OBVODU / VERIFICAREA ÎNTRERUPERII / ISPITIVANJE PREKIDA / PREVERJANJE PREKINITEV / TESTOVÁNÍ PRĚRUSĚNÍ

DIÓDAVIZSGÁLAT / SKÚŠKA DIÓDY / VERIFICARE DIODĂ / ISPITIVANJE DIODE / PREVERJANJE DIOD / TESTOVÁNÍ DIODY

0.1)

→



A termék használatba vétele előtt, kérjük olvassa el az alábbi használati utasítást és őrizze is meg. Az eredeti leírás magyar nyelven készült.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Ezt a digitális multimétert úgy tervezték, hogy megfeleljen az EN 61010-1 szabvány biztonsági követelményeinek. Megfelel a 600 V CAT III mérési kategóriának. Mielőtt ezt a műszert használja, olvassa el a használati útmutatót, és tartsa szem előtt a vonatkozó biztonsági előírásokat. CAT IV: mérések kiszűrésű tápfóráknál. Pl.: fogyasztómérők, kapcsolószekrények, elsődleges túlfeszültség-védelmi eszközökhöz. CAT III: mérések épületekben, üzemhelyiségekben. Pl.: rögzített berendezések, elosztófalak, kábelezés, gyűjtőink, átkapcsolók, túláram védelmi elosztódoboz, stb. CAT II: mérések olyan áramkörökben, amelyek közvetlenül nem csatlakoznak a kiegészítő áramkörökre. Pl.: háztartási cikkek, hordozható eszközök és hasonló berendezések mérése. CAT I: mérések olyan elektromos áramkörökben, amelyek közvetlenül nem csatlakoznak a hálózathoz. **Figyelem!** A használati utasítás a biztonságos használatához és a karbantartáshoz szükséges információkat és figyelmeztetéseket tartalmazza. Olvassa el és értelmezze a használati utasítást a készülék használata előtt. Az utasítások meg nem értése és a figyelmeztetések be nem tartása súlyos sérüléseket és károkat okozhat. Saját biztonsága érdekében, kérjük, használja azt a mérőszínt, amelyet a multiméterhez kap. Használat előtt kérjük, ellenőrizze, és győződjön meg arról, hogy az eszköz sértetlen.

MŰSZAKI ADATOK

Kijelző:	LCD, max. 3999
Polaritás kijelzése:	automatikus
Mintavételési idő:	0,4 másodperc
Mérésáthár túllépése esetén:	„OL” kijelzése
Üzemi hőmérséklet (75% relatív páratartalom alatt):	0 – 40 °C
Tárolási hőmérséklet:	0 – 50 °C
Tápellátás:	9 V-os telep (6F22)
Méret (mag. x szél. x vast.):	158 mm x 78 mm x 39 mm
Tömeg (elemmel):	260 g
Tartozékok:	használati utasítás 1 db telep 1 db mérészín 1 db „K” típusú hőmérő szonda 1 db

EGYENFESZÜLTSG MÉRÉSE (2. ábra)

1. Az ábrának megfelelően csatlakoztassa a mérővezetéseket a műszerhez.
2. Állítsa a forgókapcsolót a V jelzéshez.
3. A FUNC gombbal hívja le a DC üzemmódot. A kijelzőn a DC feliratnak kell megjelennie.
4. Most csatlakoztathatja (párhuzamosan) a vezetéseket a mérendő áramkörbe.
5. Helyezze feszültség alá a mérendő áramkört és olvassa le a kijelzőt. Ha fordítva csatlakoztatta a mérőszínt, a kijelző bal oldalán megjelenik a negatív polaritást jelző vonalka.

megjegyzés:

A RANGE gombbal kiiktathatja az automatikus mérésáthár-váltást. Ezután manuálisan, a billentyű nyomogatásával végezhető el. Nyomva tartva a gombot, visszakapcsolhat automata üzemmódba. Kis mérésáthárban – a műszer nagy érzékenysége miatt – előfordulhat, hogy amíg a mérővezetékek szabadon vannak, a kijelző már mutat adatot. Ez nem hiba, az áramkörbe történő csatlakoztatás után már a tényleges érték jelenik meg.

VÁLTAKOZÓ FESZÜLTSG MÉRÉSE (3. ábra)

1. Az ábrának megfelelően csatlakoztassa a mérővezetéseket a műszerhez.
2. Állítsa a forgókapcsolót a V jelzéshez.
3. A FUNC gombbal hívja le az AC üzemmódot. A kijelzőn az AC feliratnak kell megjelennie.
4. Most csatlakoztathatja (párhuzamosan) a vezetéseket a mérendő áramkörbe.
5. Helyezze feszültség alá a mérendő áramkört és olvassa le a kijelzőt.

megjegyzés:

A RANGE gombbal kiiktathatja az automatikus mérésáthár-váltást. Ezután manuálisan, a billentyű nyomogatásával végezhető el. Nyomva tartva a gombot, visszakapcsolhat automata üzemmódba. Kis mérésáthárban – a műszer nagy érzékenysége miatt – előfordulhat, hogy amíg a mérővezetékek szabadon vannak, a kijelző már mutat adatot. Ez nem hiba, az áramkörbe történő csatlakoztatás után már a tényleges érték jelenik meg.

EGYENÁRAM MÉRÉSE (4. ábra)

1. Az ábrának megfelelően csatlakoztassa a mérővezetéseket a műszerhez.
2. Állítsa a forgókapcsolót a 10 A –hez.
3. A FUNC gombbal hívja le a DC üzemmódot. A kijelzőn a DC feliratnak kell megjelennie.
4. Most csatlakoztassa sorbakötéssel a mérővezetéseket a mérendő áramkörbe.
5. Helyezze feszültség alá a mérendő áramkört és olvassa le a kijelzőt. Ha fordítva csatlakoztatta a mérőszínt, a kijelző bal oldalán megjelenik a negatív polaritást jelző vonalka.

megjegyzés:

Ha a mérendő áram nagysága nem haladja meg a 400 mA-t, akkor a piros mérővezetékét a mA°C aljzatba átvéve és a forgókapcsolót 400 mA állásba helyezve célszerű mérni. Ha ismeretlen a mérendő áram nagysága, akkor mindig a nagyobb mérésáthár válassza ki először! A RANGE gombbal kiiktathatja az automatikus mérésáthár-váltást. Ezután manuálisan, a billentyű nyomogatásával végezhető el (40 / 400 mA). Nyomva tartva a gombot, visszakapcsolhat automata üzemmódba.

VÁLTAKOZÓ ÁRAM MÉRÉSE (5. ábra)

1. Az ábrának megfelelően csatlakoztassa a mérővezetéseket a műszerhez.
2. Állítsa a forgókapcsolót a 10 A –hez.
3. A FUNC gombbal hívja le az AC üzemmódot. A kijelzőn az AC feliratnak kell megjelennie.
4. Most csatlakoztassa sorbakötéssel a mérővezetéseket a még kikapcsolt áramkörbe.

5. Helyezze feszültség alá a mérendő áramkört és olvassa le a kijelzőt.

megjegyzés:

Ha a mérendő áram nagysága nem haladja meg a 400 mA-t, akkor a piros mérővezetékét a mA°C aljzatba átvéve és a forgókapcsolót 400 mA állásba helyezve célszerű mérni. Ha ismeretlen a mérendő áram nagysága, akkor mindig a nagyobb mérésáthár válassza ki először! A RANGE gombbal kiiktathatja az automatikus mérésáthár-váltást. Ezután manuálisan, a billentyű nyomogatásával végezhető el (40 / 400 mA). Nyomva tartva a gombot, visszakapcsolhat automata üzemmódba.

ELENNÁLLÁS MÉRÉSE (6. ábra)

1. Az ábrának megfelelően csatlakoztassa a mérővezetéseket a műszerhez.
2. Állítsa a forgókapcsolót az Ω jelzéshez.
3. Használja a FUNC gombot, amíg a készülék át nem áll Ω mérésre, az automatikus vagy manuális mérésáthár váltáshoz használja a RANGE gombot
4. Most csatlakoztathatja a vezetéseket a vizsgálandó alkatrésze.

megjegyzés:

Ha az ellenállás nincs kiforrasztva az áramköréből, akkor feltétlenül feszültségmentesíteni kell a vizsgált készüléket, és valamennyi kondenzátort ki kell szüntetni a mérés megkezdése előtt. 1MΩ feletti értékek mérésekor a stabil kijelzéshez néhány másodpercre lehet szükség. A RANGE gombbal kiiktathatja az automatikus mérésáthár-váltást.

FREKVENCIA MÉRÉSE (7. ábra)

1. Az ábrának megfelelően csatlakoztassa a mérővezetéseket a műszerhez.
2. Állítsa a forgókapcsolót a Hz jelzéshez. (vagy V/A állásban válassza ki a Hz% nyomógombbal)
3. A kijelzőn megjelenik a Hz mértekegység.
4. Most csatlakoztathat (párhuzamosan) az áramkörbe.
5. Helyezze feszültség alá a mérendő áramkört és olvassa le a kijelzőt.

KITŰLTÉSI TÉNYEZŐ MÉRÉSE (8. ábra)

1. Az ábrának megfelelően csatlakoztassa a mérővezetéseket a műszerhez.
2. Állítsa a forgókapcsolót a Hz jelzéshez.
3. Nyomja le a Hz% gombot (vagy tegyen uyanigyan a V és A mérésáthárokban) a % jel megjelenítéséhez.
4. Most csatlakoztathat (párhuzamosan) az áramkörbe.
5. Helyezze feszültség alá a mérendő áramkört és olvassa le a kijelzőt.

megjegyzés:

A kitűltési tényező az az arány, amit egy jel hossza és az ismétlődési idő (ciklus idő) aránya határoz meg százelekben kifejezve. Ha pl. egy jel ciklus ideje 100 ms és a jel hossza 20 ms, akkor a kitűltési tényező: 20 ms:100 ms x 100 = 20%

KAPACITÁS MÉRÉSE (9. ábra)

1. Az ábrának megfelelően csatlakoztassa a mérővezetéseket a műszerhez.
2. Állítsa a forgókapcsolót a F jelzéshez.
3. A FUNC gombbal hívja le az nF mértékegységre a kijelző jobb oldalára.
4. Most csatlakoztathatja a vezetéseket a vizsgálandó alkatrésze.

megjegyzés:

A kondenzátort feltétlenül ki kell szüntetni a mérés megkezdése előtt! Nagyobb értékek mérésekor hosszabb időre is szükség lehet a stabil kijelzéshez. Kicsi értékek mérésekor esetenként célszerű a REL gombbal előzőleg nullázni a kijelzőt.

HŐMÉRSÉKLET MÉRÉSE (10. ábra)

1. Állítsa a forgókapcsolót a °C/0.1°C vagy °C/1°C állásba.
2. Megjelenik a környezeti hőmérséklet, melyet a műszerbe épített belső szenzor érzékel. Ha a készülék, pl. a kezintől hőmelegezett, akkor ez meghamisíthatja az eredményt. Ennek kiküszöbölésére, illetve tárgyak, folyadékok hőmérsékletének megállapítására alkalmazza a külső hőmérő szondát.
3. Az ábrának megfelelően csatlakoztassa a mérővezetéseket a műszerhez (a fekete banánudgot a COM aljzathoz).
4. Érintse az érzékelő végét a vizsgálandó tárgyhöz, vagy a folyadék felszínéhez.

PÁRATARTALOM MÉRÉSE (11. ábra)

1. Állítsa a forgókapcsolót a %RH jelzéshez.
2. A kijelzőről leolvasható az aktuális páratartalom, melynek érzékelője a készülék oldalán található.

megjegyzés:

Ha változik a helyiség páratartalma, vagy másik helyiségbe visszük a készüléket, néhány percre van szükség a stabil és pontos méréshez. Az érzékelőnek mindig szabadon kell lennie, azt ne takarja le!

HANGNYOMÁS MÉRÉSE (12. ábra)

1. Állítsa a forgókapcsolót a dB jelzéshez.
2. A kijelzőről leolvasható az érzékelő előtt mérhető hangszint. A készüléket fordítsa a kívánt irányba.
3. A gyors működés lehetővé teszi hirtelen zajok és csúcsértékek méréseit is. Ha egy közbeszó értékét is le akar olvasni, nyomja be a HOLD gombot. 10 m/s feletti szélességgel meghamisíthatja a mérést. Ilyen esetben helyezzen szél-árammérőt a mikrofon elé.

FÉNYÉRŐ MÉRÉSE (13. ábra)

1. Állítsa a forgókapcsolót a Lux vagy x10 Lux jelzéshez.
2. Irányítsa a készülék oldalán lévő érzékelőt a vizsgált fényforrás felé.
3. Olvassa le a kijelzőt.



Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte ho. Tento návod je preklad originálneho návodu.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Tento digitálny multimeter je navrhnutý v súlade s bezpečnostnými požiadavkami normy EN 61010-1. Spája prímre kategórie merania 600 V CAT III. Pred použitím prístroja si prečítajte tento návod na použitie a majte na zreteli bezpečnostné predpisy. CAT IV: merania na zdrojoch nízkeho napätia. Napr.: elektromer, rozvádzače skrinky, primárne ochranné zariadenia pred prepätím. CAT III: merania na inštaláciách budov, závodov. Napr.: pevné zariadenia, rozvodný panel, vedenie káblov, zbernica, prepínač, rozvodná krabica s prepäťovou ochranou, atď. CAT I: merania v takých elektr. obvodoch, ktoré sú priamo napojené na elektr. obvody s nízkym napätím. Napr.: domáce spotrebiče, prenosné a podobné zariadenia. CAT I: merania v takých elektr. obvodoch, ktoré nie sú priamo napojené na sieť.

Pozor! Návod na použitie obsahuje dôležité informácie a upozornenia pre bezpečné použitie a údržbu prístroja. Pred uvedením prístroja do prevádzky si prečítajte celý návod na použitie. Nepochopenie pokynov a nedodržanie upozornení môže mať za následok vážne zranenie alebo poškodenie. Pre vlastnú bezpečnosť prosíme používajte merací hrot, ktorý je pribalený k multimetru. Pred použitím prosíme skontrolujte a ubezpečte sa, že náradie je v neporušenom stave.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Displej:	LCD, max. 3999
Zobrazenie polarít:	automatické
Vzorkovacia frekvencia:	0,4 sek.
V prípade prekročenia hranice merania:	zobrazenie „OL“
Prevádzková teplota (pri 75% relatívnej vlhkosti):	0 – 40 °C
Teplota skladovania:	0 – 50 °C
Napájanie:	9 V batéria (6F22)
Rozmery (v x š x h):	153 mm x 78 mm x 39 mm
Hmotnosť (s batériou):	260 g
Príslušenstvo:	návod na použitie 1 ks
.....	batéria 1 ks
.....	sada meracích hrotov 1 ks
.....	sonda na meranie teploty typu „K“ 1 ks

MERANIE JEDNOSMERNÉHO NAPÄTIA (2. obr.)

1. Meracie káble napojte na prístroj podľa návodu na obrázku.
2. Otočný prepínač nastavte na pozíciu V.
3. Pomocou tlačidla FUNC zvolte režim DC. Na displeji sa vyobrazí nápis DC.
4. Teraz môžete paralelne napojiť káble na obvod, ktorý chcete odmerať.
5. Uvedte pod napätie obvod, ktorý chcete odmerať a na displeji sa objaví nameraná hodnota jednosmerného napätia. V prípade, že ste meracie káble napojili opačne, na ľavej strane displeja vyobrazí aj znak negatívnej polarít (-).

poznámka:

Pomocou tlačidla RANGE môžete vypnúť automatické prepínanie rozsahu merania. Manuálne sa rozsahy merania dajú prepínať opätovným stlačením tlačidla. Podržaním tlačidla prístroj prejde opäť na automatický režim. Pri nízkych rozsahoch merania – pre vysokú citlivosť prístroja – sa môže stať, že kým sú meracie káble voľné, na displeji sa už objaví údaj. Toto sa nepovažuje za chybu, po napojení na elektrický obvod sa na displeji objaví skutočná nameraná hodnota.

MERANIE STRIEDAVÉHO NAPÄTIA (3. obr.)

1. Meracie káble napojte na prístroj podľa návodu na obrázku.
2. Otočný prepínač nastavte na pozíciu V.
3. Pomocou tlačidla FUNC vyberte režim AC. Na displeji sa vyobrazí nápis AC.
4. Teraz môžete paralelne napojiť káble na obvod, ktorý chcete odmerať.
5. Uvedte pod napätie obvod, ktorý chcete odmerať a na displeji sa objaví nameraná hodnota napätia, ktorú si môžete odčítať na displeji.

poznámka:

Pomocou tlačidla RANGE môžete vypnúť automatické prepínanie rozsahu merania. Manuálne sa rozsahy merania dajú prepínať opätovným stlačením tlačidla. Podržaním tlačidla prístroj prejde opäť na automatický režim. Pri nízkych rozsahoch merania – pre vysokú citlivosť prístroja – sa môže stať, že kým sú meracie káble voľné, na displeji sa už objaví údaj. Toto sa nepovažuje za chybu, po napojení na elektrický obvod sa na displeji objaví skutočná nameraná hodnota.

MERANIE JEDNOSMERNÉHO PRÚDU (4. obr.)

1. Meracie káble napojte na prístroj podľa návodu na obrázku.
2. Otočný prepínač nastavte na pozíciu 10 A.
3. Pomocou tlačidla FUNC vyberte režim DC. Na displeji sa zobrazí nápis DC.
4. Teraz môžete sériovo napojiť káble na obvod, ktorý ešte vypnúť.
5. Uvedte obvod pod napätie a odčítajte displej. V prípade, že ste meracie káble napojili opačne, na ľavej strane displeja sa objaví znak negatívnej polarít.

poznámka:

Ak meraný prúd nepresahuje hodnotu 400 mA, tak červený merací kábel umiestrite do zásuvky s označením mA°C a otočný spínač nastavte na pozíciu 400 mA. Ak nepoznáte výšku meraného prúdu, potom vždy vyberte najvrz rozsah merania s vyššou hodnotou! Následne pomocou tlačidla RANGE môžete vypnúť automatické prepínanie rozsahov merania. Potom môžete rozsah prepínať manuálne stlačením tlačidla (40 / 400 mA). Podržaním tlačidla prístroj prejde opäť na automatický režim.

MERANIE STRIEDAVÉHO PRÚDU (5. obr.)

1. Meracie káble napojte na prístroj podľa návodu na obrázku.
2. Otočný prepínač nastavte na pozíciu 10 A.
3. Pomocou tlačidla FUNC vyberte režim AC. Na displeji sa zobrazí nápis AC.

4. Teraz môžete sériovo napojiť káble na obvod, ktorý je ešte vypnúť.
5. Uvedte obvod pod napätie a odčítajte displej.

poznámka:

Ak meraný prúd nepresahuje hodnotu 400 mA, tak červený merací kábel umiestrite do zásuvky s označením mA°C a otočný spínač nastavte na pozíciu 400 mA. Ak nepoznáte výšku meraného prúdu, potom vždy vyberte najvrz rozsah merania s vyššou hodnotou! Následne pomocou tlačidla RANGE môžete vypnúť automatické prepínanie rozsahov merania. Potom môžete rozsah prepínať manuálne stlačením tlačidla (40 / 400 mA). Podržaním tlačidla prístroj prejde opäť na automatický režim.

MERANIE ODPORU (6. obr.)

1. Meracie káble napojte na prístroj podľa návodu na obrázku.
2. Otočný prepínač nastavte na pozíciu Ω.
3. Pomocou tlačidla FUNC vyberte režim Ω, na automatickú alebo manuálnu zmenu rozsahu merania použite tlačidlo RANGE.
4. Teraz môžete napojiť káble na meranú súčiastku.

poznámka:

V prípade, že odpor nie je vyčlenený z elektrického obvodu, potom sa má elektrický prístroj odpojiť od elektrického odporu a všetky kondenzátory sa majú vybiť ešte pred zahájením merania. V prípade merania odporu nad hodnotou 1 MΩ presné vyobrazenie nameranej hodnoty si vyžaduje niekoľko sekúnd. Pomocou tlačidla RANGE môžete vypnúť automatické prepínanie rozsahov merania.

MERANIE FREKVENCIE (7. obr.)

1. Meracie káble napojte na prístroj podľa návodu na obrázku.
2. Otočný prepínač nastavte na pozíciu Hz (resp. v pozíciu V/A vyberte Hz% pomocou tlačidla).
3. Na displeji sa objaví memá jednotka Hz.
4. Teraz môžete paralelne napojiť káble na obvod.
5. Uvedte obvod pod napätie a odčítajte displej.

MERANIE FAKTORU VYPLNENIA (8. obr.)

1. Meracie káble napojte na prístroj podľa návodu na obrázku.
2. Otočný prepínač nastavte na pozíciu Hz.
3. Stlačte tlačidlo Hz% alebo ak prístroj máte nastavený na merací rozsah V/A, opätovným stlačením zvolte vyobrazenie symbolu % na displeji.
4. Teraz môžete paralelne napojiť káble na obvod, ktorý chcete odmerať.
5. Uvedte pod napätie obvod, ktorý chcete odmerať a na displeji odčítajte nameranú hodnotu.

poznámka:

Faktor vyplnenia je pomer vyjadrený v percentách medzi časovou dĺžkou jedného signálu a časom jeho cyklického opakovania. Ak napr. cyklické opakovanie jedného signálu je 100 ms a dĺžka signálu je 20 ms, tak faktor vyplnenia predstavuje: 20 ms:100 ms x 100 = 20%

MERANIE KAPACITY (9. obr.)

1. Meracie káble napojte na prístroj podľa návodu na obrázku.
2. Otočný prepínač nastavte na pozíciu 1 F.
3. Pomocou tlačidla FUNC vyberte režim nF, ktorý sa zobrazí na pravej strane displeja.
4. Teraz môžete napojiť káble na meranú súčiastku.

poznámka:

Pred zahájením merania bezpodmienečne vybité kondenzátor! V prípade merania vyšších hodnôt presné vyobrazenie nameranej hodnoty si vyžaduje niekoľko sekúnd. V prípade merania nižších hodnôt odporúčame najvrz vynulovať displej pomocou tlačidla REL.

MERANIE TEPLoty (10. obr.)

1. Otočný prepínač nastavte na pozíciu °C/0,1°C alebo na °C/1°C.
2. Na displeji sa vyobrazí hodnota vonkajšej teploty zachytené čídlom zabudovaným do prístroja. Ak je prístroj rozohriaty teplom Vašej ruky, skreslí to nameranú hodnotu. Aby ste sa vyhlili takémuto skresleniu, na meranie teploty predmetov, či tekutín, používajte externú sondu na meranie teploty.
3. Meracie káble napojte na prístroj podľa návodu na obrázku. (Čierny kábel napojte na zásuvku s označením COM).
4. Hrotom sondy sa dotknite predmetu alebo hladiny tekutiny určenej na meranie.

MERANIE VLHKOSTI ZVZUCHU (11. obr.)

1. Otočný prepínač nastavte na pozíciu %RH.
2. Na displeji si môžete prečítať hodnotu aktuálneho stavu vlhkosti vzduchu, ktorá bola nameraná čídlom umiestneným na boku prístroja.

poznámka:

Ac sa zmení vlhkosť vzduchu v miestnosti alebo prístroj preniesiete do druhej miestnosti, počkajte pár minút, lebo prístroj potrebuje niekoľko minút na presné a stabilné meranie. Senzor má byť vždy voľný, nezakrývajte!

MERANIE AKUSTICKÉHO TLAKU (12. obr.)

1. Otočný prepínač nastavte na pozíciu dB.
2. Na displeji sa vyobrazí hodnota zaznamenananej intenzity zvuku pred prístrojom. Ak chcete odmerať intenzitu zvuku na určité miesto, potom prístroj otočte tým smerom.

poznámka:

Rýchla reakcia prístroja umožní meranie aj náhlych zvukových javov a špičkových hodnôt akustického tlaku. Ak chcete odčítať hodnotu aj priebežne, stlačte tlačidlo HOLD. Výsledky merania môže skresliť vietor nad rýchlosťou 10 m/s. V takýchto prípadoch pred mikrofón umiestnite protivieternú clonu.

MERANIE SVIETVOSTI (13. obr.)

1. Otočný prepínač nastavte na pozíciu Lux alebo na pozíciu x10Lux.
2. Čídlom na bočnej strane prístroja nasmerujte na svetelný zdroj, ktorého intenzitu chcete odmerať.
3. Odčítajte hodnotu zobrazenú na displeji.

poznámka:

Ak sa na displeji objaví nápis „OL“, prepnite na vyššiu hodnotu meracieho rozsahu. Zabudovaná fotodióda a filter určujú spektrálnu citlivosť prístroja, ktorá zodpovedá nižšie uvedenej charakteristike:

medzinárodné odporúčania Lux podľa C.I.E. (International Commission on Illumination)			
schodište	150 – 200	pásová výroba	300 – 750
balareň	150 – 300	knížnica, laboratórium	500 – 1500
konferenčná sála	200 – 750	technická kontrola	750 – 1500
učebňa	200 – 750	pisací stôl	1000 – 2000
recepčia, pokladňa	200 – 1000	montážna hala elek. zariadení	1500 – 3000

SKÚŠKA PRERUŠENIA OBVODU (14. obr.)

1. Meracie káble napojte na prístroj podľa návodu na obrázku.
2. Otočný prepínač nastavte na pozíciu \ominus !
3. Pomocou tlačidla FUNC vyberte režim skúšky prerušenia obvodu (na hornej časti displeja sa objaví symbol zvukovej signalizácie).
4. Teraz môžete napojiť káble na obvod, resp. na súčiastku.
5. Ak nameraná hodnota odporu nedosiahla hodnotu 40 Ω (približne), tak zaznie pípanie.

poznámka:

Ak hodnota skúšaného obvodu presahuje 400 Ω , na displeji sa zobrazí symbol „OL“.

Meracie napätie v otvorenom obvode: cca. 0,5 V

Ochrana proti preťaženiu: 250 V DC alebo AC rms.

SKÚŠKA DIÓDY (15. obr.)

1. Meracie káble napojte na prístroj podľa návodu na obrázku.
2. Otočný prepínač nastavte na pozíciu \rightarrow .
3. Pomocou tlačidla FUNC vyberte režim skúšky diódy a na hornej časti displeja sa objaví jeho symbol.
4. Teraz môžete napojiť káble na súčiastku: červený kábel na anódu a čierny kábel na katódu.
5. Prístroj zobrazí svorkové napätie priepustným smerom (v prípade opačného napojenia na displeji sa zobrazí nápis „OL“).

Meracie napätie: cca. 1,5 V

Záberný prúd: cca. 1 mA

Ochrana proti preťaženiu: 250 V DC alebo AC rms.

ULOŽENIE NAMERANÝCH HODNÔT

Stlačením tlačidla HOLD je možné uložiť ktorúkoľvek aktuálnu nameranú hodnotu, v ktoromkoľvek meracom rozsahu, vyobrazenú na displeji. Po ďalšom stlačení tlačidla sa na displeji opäť vyobrazí práve aktuálna nameraná hodnota.

ZMENA FUNKCIE

Počas merania napätia alebo prúdu stlačte tlačidlo FUNC. Prístroj bude striedať funkciu medzi rozsahom AC a DC. Stlačte tlačidlo FUNC počas merania odporu, kapacity, skúšky alebo prerušenia obvodu na zmenu uvedených funkcií.

AUTOMATICKÁ ZMENA ROZSAHU MERANIA

Prístroj automaticky vyberie rozsah merania pri meraní napätia, prúdu alebo odporu. Na manuálne nastavenie rozsahu stlačte tlačidlo RANGE. Rozsah merania sa zvyšuje každým stlačením tlačidla. Minimálny rozsah sa zvyšuje vtedy, keď pri maximálnom rozsahu znovu stlačíte tlačidlo RANGE. Ak chcete nastaviť znovu automatickú zmenu rozsahu, tak podržte tlačidlo RANGE aspoň 2 sekundy.

ZMENA MERANIA FREKVENCIE A FAKTORU VYPLNENIA

Počas merania frekvencie stlačte tlačidlo Hz%. Prístroj prepne na meranie faktoru vyplnenia (DUTY). Stlačte znovu tlačidlo Hz% na opätovné prepnutie merania na rozsah Hz.

Počas merania napätia alebo prúdu stlačte tlačidlo Hz% na zmenu merania na rozsah Hz, keď chcete merať frekvenciu prúdu alebo napätia. Opätovným stlačením tlačidla Hz% môžete prejsť na meranie faktoru vyplnenia a môžete merať faktor vyplnenia prúdu alebo napätia.

Opätovným stlačením Hz% prístroj sa opäť prepne na meranie prúdu a napätia. V tejto kondícii je rozsah merania uzavretý, ktorý môžete uvoľniť otáčaním prepínača na zmenu funkcie alebo stlačením tlačidla RANGE.

RELATÍVNE MERANIE

Stlačením tlačidla REL sa uskutoční relatívne meranie. Na začiatku sa na displeji objaví „000“. Stlačte znovu tlačidlo REL na opätovné nastavenie normálnych kondícii. Nie je možné používať počas kondície OL.

OSVETLENIE DISPLEJA

Tlačidlo LIGHT zapne osvetlenie pozadia displeja. Kvôli šetreniu batérie, toto svetlo automaticky zhasne po uplynutí 5-10 sekúnd.

AUTOMATICKÉ VYPNUTIE

Keď prístroj nie je v prevádzke 15 minút, prístroj 5-krát krátko zapípa a po jednej minúte zapípa dlhšie, potom sa automaticky vypne. Po automatickom vypnutí môžete uviesť prístroj znovu do prevádzky otáčaním gombíka alebo stlačením niektorého tlačidla HOLD, FUNC, RANGE, Hz% resp. REL.

V zapnutom vstave môžete vypnúť automatické vypnutie stlačením tlačidla FUNC.

VÝMENA BATÉRIE A POISKY

PRED ZAHÁJENÍM TEJTO OPERÁCIE VYPNITE PRÍSTROJ A AKO PREVENCIU PRED ZASAHOM PRÚDOM, ODSTRÁŇTE Z PRÍSTROJA VŠETKY MERACIE KÁBLE!

Na nastávajúcu potrebu výmeny batérie upozorňuje symbol vyobrazený na displeji. Prístroj takýmto spôsobom upozorňuje užívateľa, že napájacie napätie kleslo pod 7 Voltov. Ak je batéria opotrebovaná, tento signál sa môže objaviť už aj pri zapnutí osvetlenia displeja. Presnosť merania po upozorení nie je zaručená.

Pri výmene batérie a poisky sa má odstrániť zadný kryt, prichytený dvoma skrutkami. Pri nasadení novej batérie dávajte pozor na správnu polaritu! Roztavenie poisky v každom prípade signalizuje funkčnú závalu (nesprávne použitie!).

Typ batérie: 9 V (6F22)

Poistka: F500 mA / 250 V

POUŽÍVANÉ BEZPEČNOSTNÉ SYMBOLY NA PRÍSTROJI



Dôležité upozornenie! Prečítajte si návod na použitie!



Možnosť výskytu nebezpečného napätia



Uzemnenie / kostra (COM)



Dvojitá izolácia (II. trieda ochrany)



Striedavý prúd / striedavé napätie



Jednosmerný prúd / jednosmerné napätie

ÚDRŽBA

Pri otvorení vonkajšieho krytu multimetra najprv vyťahnite merací hrot, odskrutkujte dve skrutky na zadnej strane prístroja a opatne odstráňte zadný kryt. Pred otvorením multimetra si musíte uvedomiť, že v niekoľkých kondenzátoroch multimetra mohlo zostať nebezpečné napätie aj vtedy, keď je multimeter vypnutý. Kalibráciu, údržbu a ostatné úkony zverte len takému odborníkovi, ktorý pozná multimeter a vie o nebezpečnosti úvodu prúdom. Keď multimeter dlhší čas nepoužívate, odstráňte z neho batérie, a neskladujte v priestoroch s vysokou teplotou resp. vlhkosťou.

V prípade potreby vymeňte tavnú poistku na vyššie uvedený typ.

Na čistenie prístroja nepoužívajte drsné pomôcky alebo rozpušťač. Používajte len vlhkú utierku alebo jemný čistiaci prostriedok.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPIDY, UPOZORNENIA

- Nepripájajte na prístroj väčšie napätie ako 600 V AC / DC ani väčší prúd ako 10 A!
- Nikdy nepripájajte na prístroj zdroj napätia, ak je nastavený na funkciu Ω , skúšku diódy, prerušenie obvodu, meranie tepla, intenzity osvetlenia, akustického tlaku, kapacity, vlhkosti ozdušia!
- Rozdiel napätia medzi spoločným vstupom a zemou nesmie presahovať 600 V DC alebo ACEFF!
- Počas merania meňte funkciu len potom, keď ste už odpojili meracie káble!
- Buďte opatní pri práci s napätím nad 60 V DC alebo 30 V ACEFF!
- Majte na pamäti, že z niektorých zariadení (TV, napájací zdroj so zapínačou funkciou...) môžu prístroj zasiahnuť škodlivé impulzy napätia!
- Keď prístroj používate v blízkosti významnej elektromagnetickej interferencie, berte do úvahy, že fungovanie multimetra môže byť nestabílne alebo môže signalizovať poruchu.
- Nikdy neprekročte bezpečnostné hranice hodnoty, ktoré sú uvedené v návode na použitie ako intervaly merania.
- Nikdy nepoužívajte prístroj bez zadného krytu a celkového zafixovania.
- Odstráňte z elektrického obvodu a vyberte kondenzátory s vysokým napätím pred tým, ako začnete s meraním odporu, prerušenia, diódy alebo kapacity.
- Buďte veľmi opatní, keď pracujete s hollým káblom alebo panelom.
- Keď spozorujete akýkoľvek neobvyklý jav na prístroji, multimeter ihneď vypnite a treba ho opraviť.
- Keď hranice merania nie sú známe, nastavte otočný prepínač meracích hraníc na najvyššiu stupeň, respektive kde je možné, zvolte režim automatických meracích hraníc.
- Pred otáčením otočného spínača odstráňte merací hrot z meraného elektrického obvodu.
- Nikdy nevykonávajte meranie odporu alebo prerušenia na elektrických obvodoch pod napätím.
- Keď vykonávate merania na TV alebo elektrických obvodoch so striedavým prúdom, vždy majte na pamäti, že na testovaných bodoch môže byť vysoké amplitúdové prechodné napätie, ktoré môže poškodiť multimeter.
- Keď sa na displeji objaví symbol batérie, batériu treba ihneď vymeniť.
- Nízke napätie batérií môže spôsobiť chyby v meraní, úder prúdom alebo nebezpečnosťou úrazu.
- Počas merania sa prstami nedotýkajte pripojovacích zásuviek.
- Nepoužívajte multimeter v blízkosti výbušného plynu, pary alebo prachu.
- Pred použitím vždy skontrolujte prístroj a jeho správne fungovanie (napr. so známym zdrojom napätia).



Výrobok nevyhadzujte do bežného domového odpadu, separujte oddelene, lebo môže obsahovať súčiastky nebezpečné na životné prostredie alebo aj na ľudské zdravie! Za účelom správnej likvidácie výrobku odovzdajte ho na mieste predaja, kde bude prijatý zdarma, respektive u predajcu, ktorý predáva identický výrobok vzhľadom na jeho ráz a funkciu. Výrobok môžete odovzdať aj miestnej organizácii zaoberajúcej sa likvidáciou elektroodpadu. Tým chránite životné prostredie, ľudské a teda aj vlastné zdravie. Prípadné otázky Vám zodpovie Váš predajca alebo miestna organizácia zaoberajúca sa likvidáciou elektroodpadu.

Distribútor: SOMOGYI ELEKTRONIC SLOVENSKO s.r.o.,
Gútsky rad 3, 945 01 Komárno, SK • Tel.: +421/0/35 7902400 • www.somogyi.sk •
Krajina pôvodu: Čína

Înainte de utilizarea produsului vă rugăm să citiți instrucțiunile de utilizare de mai jos, și să păstrați manualul de utilizare. Manualul original este în limba maghiară.

INFORMAȚII GENERALE

Acest multimetru digital corespunde, din construcție, cerințelor de siguranță în exploatare cuprinse în standardul EN 61010-1. În ceea ce privește protecția la suprațensiuni, este destinat măsurării și afișării mărimilor electrice din categoria CAT III / 600 V. Înaintea folosirii aparatului, Vă rugăm, citiți instrucțiunile de utilizare de mai jos și respectați regulile de siguranță în exploatare. CAT IV: măsurători efectuate asupra surselor de joasă tensiune – de ex. contoare de curent, cutii de joncțiune, dispozitive de protecție primară la suprațensiuni. CAT III: măsurători efectuate în clădiri și hale industriale – de ex. instalații electrice fixe, cutii de distribuție, cabluri de legătură, șine de montaj, relee electromagnetice, cutii selective pentru protecție la suprațensiuni etc. CAT II: măsurători în circuite electrice conectate în mod nemijlocit la rețele electrice de joasă tensiune – de ex. aparate electrocasnice, aparate electrice portabile și dispozitive similare; CAT I: măsurători în circuite electrice care nu sunt conectate în mod nemijlocit la rețele de alimentare cu tensiune electrică. **Atențiune!** Instrucțiunile de utilizare conțin informații și avertismente referitoare la exploatarea în condiții de siguranță, precum și la întreținerea aparatului. Înaintea punerii în funcțiune a aparatului, Vă rugăm, citiți instrucțiunile de utilizare de mai jos și asigurați-Vă că le-ați înțeles în mod corect. Înțelegerea deficitară a instrucțiunilor și nerespectarea avertismentelor poate provoca accidente grave și/sau daune materiale. Pentru a garanta siguranța Dumneavoastră, Vă rugăm, folosiți cablurile de măsurare livrate ca accesorii ale multimetrului. Înaintea punerii în funcțiune, Vă rugăm, verificați starea aparatului și asigurați-Vă că nu a suferit nici o avarie.

DATE TEHNICE

Ecran:	LCD, max. 3999
Afișarea polarității:	automatică
Temp. de eșantionare:	0,4 secunde
În caz de depășire a limitei de măsurare:	afișare „OL”
Temperatura de funcționare (la umiditate relativă de 75%):	0 – 40 °C
Temperatura de păstrare:	0 – 50 °C
Alimentare:	baterie 9 V (6F22)
Dimensiuni (înălțime x lățime x grosime.):	158 mm x 78 mm x 39 mm
Greutate (cu baterie):	260 g
Accesorii:	mod de utilizare 1 buc
	baterie 1 buc
	set cabluri măsurare 1 buc
	sondă tip „K” pentru măsurarea temperaturii 1 buc

MĂSURARE TENSIIUNE LA CURENT CONTINUU (Imaginea 2.)

1. Conectați cablurile de măsurare la dispozitiv în conformitate cu imaginea dată.
2. Rotiți selectorul în poziția V.
3. Accesați modul de funcționare DC cu ajutorul butonului FUNC. Pe ecran apare inscripția DC.
4. Conectați (în paralel) cablurile la circuitul pe care doriți să-l măsurați.
5. Puneți circuitul de măsurat sub tensiune și citiți valoarea tensiunii de pe ecran. Dacă ați conectat cablurile invers în partea stângă a ecranului va apare liniuța care arată polaritatea negativă.

observație:

Cu ajutorul butonului RANGE puteți deconecta schimbarea automată a intervalului de măsurare. Astfel schimbarea poate fi efectuată manual cu acționarea repetată a butonului. Puteți reveni la modul automat dacă țineți apăsat butonul. Dacă intervalul de măsurare este mic, se poate întâmpla ca datorită sensibilității crescute dispozitivul să arate anumite valori chiar dacă cablurile de măsurare nu sunt conectate. Fenomenul este normal, nu este o eroare, iar odată cu conectarea la circuit dispozitivul va afișa valorile reale.

MĂSURARE TENSIIUNE LA CURENT ALTERNATIV (Imaginea 3.)

1. Conectați cablurile de măsurare la dispozitiv în conformitate cu imaginea dată.
2. Rotiți selectorul în poziția V.
3. Accesați modul de funcționare AC cu ajutorul butonului FUNC. Pe ecran apare inscripția AC.
4. Conectați (în paralel) cablurile la circuitul pe care doriți să-l măsurați.
5. Puneți circuitul de măsurat sub tensiune și citiți valoarea tensiunii de pe ecran.

observație:

Cu ajutorul butonului RANGE puteți deconecta schimbarea automată a intervalului de măsurare. Astfel schimbarea poate fi efectuată manual cu acționarea repetată a butonului. Puteți reveni la modul automat dacă țineți apăsat butonul. Dacă intervalul de măsurare este mic, se poate întâmpla ca datorită sensibilității crescute dispozitivul să arate anumite valori chiar dacă cablurile de măsurare sunt libere. Fenomenul este normal, nu este o eroare, iar odată cu conectarea la circuit dispozitivul va afișa valorile reale.

MĂSURARE CURENT CONTINUU (Imaginea 4.)

1. Conectați cablurile de măsurare la dispozitiv în conformitate cu imaginea dată.
2. Rotiți selectorul în poziția 10 A.
3. Accesați modul de funcționare DC cu ajutorul butonului FUNC. Pe ecran apare inscripția DC.
4. Conectați în serie cablurile la circuitul încă oprit.
5. Puneți circuitul de măsurat sub tensiune și citiți valoarea tensiunii de pe ecran. Dacă ați conectat cablurile invers în partea stângă a ecranului va apare liniuța care arată polaritatea negativă.

observație:

Dacă intensitatea curentului de măsurat nu depășește valoarea de 400 mA-t, vă recomandăm să măsurați valoarea introducând cablul de măsurare roșu în soclul mA°C și roșul selectorul în poziția 400 mA. Dacă nu cunoașteți intensitatea curentului la prima măsurare setați întotdeauna intervalul de măsurare mai mare! Cu ajutorul butonului RANGE puteți decupla schimbarea automată a intervalului de măsurare, după care puteți alege manual intervalul (40 / 400 mA) cu acționarea repetată a butonului. Puteți reveni la modul automat ținând apăsat butonul.

MĂSURARE CURENT ALTERNATIV (Imaginea 5.)

1. Conectați cablurile de măsurare la dispozitiv în conformitate cu imaginea dată.
2. Rotiți selectorul în poziția 10 A.
3. Accesați modul de funcționare AC cu ajutorul butonului FUNC. Pe ecran apare inscripția AC.
4. Conectați în serie cablurile la circuitul încă oprit.
5. Puneți circuitul de măsurat sub tensiune și citiți valoarea tensiunii de pe ecran.

observație:

Dacă intensitatea curentului de măsurat nu depășește valoarea de 400 mA-t, vă recomandăm să măsurați valoarea introducând cablul de măsurare roșu în soclul mA°C și roșul selectorul în poziția 400 mA. Dacă nu cunoașteți mărimea curentului la prima măsurare setați întotdeauna intervalul de măsurare mai mare! Cu ajutorul butonului RANGE puteți decupla schimbarea automată a intervalului de măsurare, după care puteți alege manual intervalul (40 / 400 mA) cu acționarea repetată a butonului. Puteți reveni la modul automat ținând apăsat butonul.

MĂSURAREA REZISTENȚEI (Imaginea 6.)

1. Conectați cablurile de măsurare la dispozitiv în conformitate cu imaginea dată.
2. Rotiți selectorul în poziția Ω.
3. Utilizați butonul FUNC până ce dispozitivul trece la măsurarea rezistenței Ω, iar pentru schimbarea automată sau manuală a intervalului de măsurare folosiți butonul RANGE
4. Conectați cablurile la piesa dorită.

observație:

Dacă rezistența nu este scosă din circuit, dispozitivul în care se află trebuie scos de sub tensiune și toate condensatoarele trebuie descărcate înainte de a începe măsurarea. În cazul în care măsurarea depășește valoarea de 1MΩ dispozitivul ar putea avea nevoie de câteva secunde pentru afișarea unei valori stabile. Cu ajutorul butonului RANGE puteți decupla schimbarea automată a intervalului de măsurare.

MĂSURAREA FRECVENȚEI (Imaginea 7.)

1. Conectați cablurile de măsurare la dispozitiv în conformitate cu imaginea dată.
2. Rotiți selectorul în poziția Hz. (sau în domeniul de măsurare V/A selectați poziția cu butonul Hz%)
3. Pe ecran apare unitatea de măsură Hz.
4. Conectați în paralel dispozitivul la circuit.
5. Puneți circuitul sub tensiune și citiți valoarea de pe ecran.

MĂSURAREA FACTORULUI DE UMPLERE (Imaginea 8.)

1. Conectați cablurile de măsurare la dispozitiv în conformitate cu imaginea dată.
2. Rotiți selectorul în poziția Hz.
3. Apăsând butonul Hz% pentru afișarea semnelui % (procedați la fel și pentru domeniile de măsurare V/A).
4. Conectați în paralel dispozitivul la circuit.
5. Puneți circuitul sub tensiune și citiți valoarea de pe ecran.

observație:

Factorul de umplere este dat de raportul exprimat în procente dintre lungimea semnalului și ciclul de repetare. De exemplu dacă ciclul unui semnal durează 100 ms și lungimea semnalului este de 20 ms, factorul de umplere este: 20 ms/100 ms x 100 = 20%

MĂSURAREA CAPACITĂȚII (Imaginea 9.)

1. Conectați cablurile de măsurare la dispozitiv în conformitate cu imaginea dată.
2. Rotiți selectorul în poziția F.
3. Cu butonul FUNC alegeți unitatea de măsură nF afișată în partea dreaptă a ecranului.
4. Conectați cablurile la piesa dorită.

observație:

Condensatorul trebuie descărcat neapărat înainte de începerea măsurării. La măsurarea unor valori mai mari dispozitivul ar putea avea nevoie de mai mult timp pentru afișarea unei valori stabile. La valori mici, după caz, ar fi util să resetați în prealabil dispozitivul cu butonul REL.

MĂSURAREA TEMPERATURII (Imaginea 10.)

1. Rotiți selectorul în poziția °C/0.1 °C sau poziția °C/1 °C.
2. Pe ecran apare temperatura mediului detectată de senzorul încorporat în dispozitiv. Dacă dispozitivul s-a încălzit de la alte obiecte, de exemplu de la mâna noastră, valoarea arătată de dispozitiv ar putea fi eronată. Pentru a evita această situație utilizați sonda exterioră pentru a măsura temperatura unor obiecte sau lichide.
3. Conectați cablurile de măsurare la dispozitiv în conformitate cu imaginea dată, (conectați mufa neagră la soclul COM)
4. Așezați capătul senzorului pe suprafața obiectului sau a lichidului a cărui temperatură urmează a fi măsurată.

MĂSURAREA UMIDITĂȚII (Imaginea 11.)

1. Rotiți selectorul în poziția %RH.
2. Ecranul va afișa umiditatea mediului ambiant detectată de senzorul încorporat în partea laterală a aparatului.

observație:

Dispozitivul are nevoie de câteva minute pentru măsurarea precisă și stabilă a valorii umidității în cazul în care umiditatea din incintă se schimbă sau dispozitivul este dus într-o altă încăpere. Senzorul nu trebuie blocat, așadar nu acoperiți senzorul!

MĂSURAREA PUTERII ACUSTICE (Imaginea 12.)

1. Rotiți selectorul în poziția dB.
2. Pe ecran apare nivelul acustic al spațiului aflat în fața senzorului. Orientați dispozitivul în direcția dorită.

observație:

Funcționarea rapidă a dispozitivului permite și măsurarea unor zgomote bruște și a valorilor maxime. Dacă doriți să identificați și valori intermediare țineți apăsat butonul HOLD. Valorile măsurate pot fi eronate în caz de vânt cu viteză mai mare de 10 mvs. În acest caz se recomandă instalarea unui paravan în fața microfونului.

MĂSURAREA LUMINOZITĂȚII (Imaginea 13.)

1. Rotiți selectorul în poziția Lux sau poziția x10 Lux.
2. Direcționați senzorul aflat pe partea laterală a dispozitivului către sursa de lumină care urmează să fie măsurată.
3. Citiți valoarea afișată pe ecran.

observații:

Treceți la un interval de măsurare superior dacă pe ecran apare inscripția „OL.” Sensibilitatea spectrală este definită de fotodiodă împreună cu filtrele sale. Aceasta corespunde următoarelor caracteristici:

Recomandările internaționale pentru Lux conform C.I.E. (International Commission on Illumination)			
casa școlilor	150 – 200	lucru pe bandă rulantă	300 – 750
hală de ambalat	150 – 300	bibliotecă, laborator	500 – 1500
sală de conferință	200 – 750	control tehnic de calitate	750 – 1500
sală de clasă	200 – 750	birou	1000 – 2000
recepție, ghișeu	200 – 1000	banc de lucru electronice	1500 – 3000

VERIFICAREA ÎNTRERUPERII (Imaginea 14.)

1. Conectați cablurile de măsurare la dispozitiv în conformitate cu imaginea dată.
2. Rotiți selectorul în poziția „1”.
3. Cu ajutorul butonului FUNC selectați modul de verificare a întreruperii (în partea superioară a ecranului este afișat simbolul sunetului).
4. Conectați cablurile la piesa sau circuitul ce urmează a fi verificat.
5. Dacă valoarea rezistenței măsurate este sub 40 Ω (valoare aproximativă), dispozitivul va emite un sunet (fluierat).

observații:

Dacă rezistența circuitului verificat depășește 400 Ω pe ecran se va afișa inscripția „OL.”

Tensiune de măsurare în circuit deschis: cca. 0,5 V

Protecție suprasarcină: 250 V DC sau AC rms.

VERIFICAREA DIODĂ (Imaginea 15.)

1. Conectați cablurile de măsurare la dispozitiv în conformitate cu imaginea dată.
2. Rotiți selectorul în poziția „1”.
3. Cu ajutorul butonului FUNC selectați afișarea simbolului diodei în rândul superior al ecranului.
4. Conectați cablurile la piesa de verificat: cablul roșu la anod, cablul negru la catod.
5. Aparatul afișează tensiunea curentului în conducție directă în mV. În cazul conexiunii inverse pe afișaj apare simbolul „OL.”

Tensiunea de măsurare: cca. 1,5 V

Curent de conducție directă: cca. 1 mA

Protecție suprasarcină: 250 V DC sau AC rms.

MEMORAREA VALORII MĂSURATE

Apăsând butonul HOLD putem memora valoarea afișată pe ecran pentru orice domeniu de măsurare. Dacă se apasă butonul încă o dată, ecranul va afișa din nou rezultatul măsurării în acel moment.

SCHIMBAREA FUNCȚIEI DE MĂSURARE

La măsurarea tensiunii sau a curentului apăsați butonul FUNC. Dispozitivul va trece de la un domeniu de măsurare la altul între AC și DC. Apăsați butonul FUNC în timpul măsurării pentru a schimba între următoarele funcții de măsurare: rezistență, capacitate, diodă sau întrerupere.

SCHIMBAREA AUTOMATĂ A INTERVALULUI DE MĂSURARE

Dispozitivul selectează în mod automat intervalul de măsurare pentru măsurarea curentului, a tensiunii și rezistenței. Apăsați butonul RANGE pentru a trece la definierea manuală a intervalului de măsurare. Intervalul de măsurare crește cu fiecare apăsare de buton. Veți trece la intervalul minim dacă după atingerea limitei maxime apăsați butonul RANGE. Pentru a reveni la schimbarea automată a intervalului de măsurare țineți apăsat butonul RANGE pentru cel puțin 2 secunde.

SCHIMBAREA MĂSURĂRII FRECVENȚEI ȘI A FACTORULUI DE UMLERE

Apăsați butonul Hz la măsurarea frecvenței. Măsurarea se schimbă și trece la domeniul de măsurare a factorului de umplere (DUTY). Apăsați din nou butonul Hz pentru a reveni la domeniul de măsurare Hz.

La măsurarea în domeniul de măsurare a curentului și tensiunii apăsați butonul Hz pentru trecerea la domeniul de măsurare Hz, dacă doriți să măsurați frecvența curentului sau a tensiunii. Puteți trece la domeniul de măsurare al factorului de umplere și măsura factorul de umplere al curentului și al tensiunii apăsând încă o dată butonul Hz.

Apăsând din nou butonul Hz dispozitivul revine la măsurarea curentului și a tensiunii. În aceste condiții domeniul de măsurare este blocat și se poate debloca cu acționarea selectorului sau apăsarea butonului RANGE.

MĂSURARE RELATIVĂ

Măsurarea după apăsarea butonului REL este măsurare relativă. La începutul acestei măsurări ecranul va afișa „000”. Apăsați din nou butonul REL pentru revenirea la condițiile de funcționare normale. Nu se poate utiliza sub condiția OL.

ILUMINAREA ECRANULUI

Butonul LIGHT pornește iluminarea de fundal a ecranului. Pentru funcționarea economică a bateriei iluminarea se oprește automat după 5-10 secunde.

OPRIRE AUTOMATĂ

Aparatul se oprește automat dacă nu este utilizat timp de 15 minute. Înainte de a se opri, dispozitivul emite cinci semnale sonore scurte, iar după un minut emite și unul mai lung după care se oprește automat. Dispozitivul poate fi repornit cu rotirea selectorului sau apăsarea oricărui buton dintre următoarele HOLD, FUNC, RANGE, Hz sau REL.

Dacă aparatul este pornit puteți deconecta oprirea automată prin acționarea butonului FUNC.

SCHIMBAREA BATERIEI ȘI A SIGURANȚEI

OPRIȚI APARATUL ÎNAINTE DE A SCHIMBA BATERIA SAU SIGURANȚA, SCOATEȚI CABLURILE DE MĂSURARE PENTRU A PREVENI ELECTROCUTAREA!

Un semnal de avertizare ne indică momentul în care trebuie schimbată bateria. La apariția semnalului de avertizare tensiunea din dispozitiv scade sub 7 V. Odată ce a apărut semnalul de avertizare, nu se garantează precizia măsurătorilor efectuate în aceste condiții. Pentru schimbarea bateriei și a siguranței trebuie scos panoul din spate fixat cu două șuruburi. Fiți atenți la polaritatea corectă a bateriei!

Dacă se arde siguranța dispozitivul va indica funcționare defectuoasă.

Tipul bateriei: 9 V (6F22)

Siguranța: F 500 mA / 250 V

SEMNE DE SIGURANȚĂ AFIȘATE PE DISPOZITIV



Măsurători de siguranță importante în Modul de utilizare



Posibil pericol de înaltă tensiune



Pământare / masă (COM)



Izolare dublă (clasa de protecție II.)



Tensiune / curent alternativ



Tensiune / curent continuu

ÎNȚREȚINERE

Înainte de a desface carcasa dispozitivului scoateți cablurile de măsurare, deșurubați cele două șuruburi aflate pe panoul posterior al dispozitivului și îndepărtați cu grijă panoul. Deschideți carcasa multimetrului în cunoștință de cauză: trebuie să știți că condensatoarele pot reține tensiune periculoasă chiar dacă dispozitivul este oprit și decuplat. Calibrarea, întreținerea, repararea și alte operații legate de multimetru pot fi efectuate doar de personal calificat care cunoaște dispozitivul și este conștient de pericolul de electrocutare. Dacă nu utilizați multimetrul o perioadă mai lungă, scoateți bateria și păstrați dispozitivul într-un loc ferit de căldură și umezeală. În caz de nevoie schimbați siguranța cu una care dispune de parametri specificați mai sus. Nu utilizați unelte abrazive sau soluții agresive. Pentru curățarea folosiți o lavetă umedă sau un detergent fin.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ, PRECAUȚII

- Nu conectați aparatul la tensiune mai mare de 600 V AC/DC sau intensitatea a curentului mai mare de 10 A!
- Nu conectați sursă de tensiune la dispozitiv când acesta este setat pe modul de măsurare a rezistenței, verificare a diodei sau a întreruperii sau măsurare a temperaturii, luminizității, capacității sau umidității!
- Tensiunea dintre intrarea comună și pământ să nu depășească 600 V DC sau ACEFF!
- Nu schimbați funcția în timpul măsurătorii decât după ce ați îndepărțat cablurile de măsurare!
- Atenția sponă când lucrați la tensiuni mai mari decât 60 V DC sau 30 V ACEFF!
- Tineți cont de faptul că anumite dispozitive (TV, adaptor, etc.) pot supune aparatul la șocuri electrice dăunătoare aparatului!
- Dacă utilizați aparatul aproape de interferențe electromagnetice trebuie să țineți cont de faptul că multimetrul poate deveni instabil, poate semnalarea error.
- Nu depășiți sub nici o formă limitele de siguranță definite ca interval de măsurare în ghidul de utilizare.
- Nu utilizați dispozitivul fără panoul din spate sau fără ca acesta să fie bine fixat.
- Înainte de măsurarea rezistenței, diodei, capacității sau întreruperii scoateți circuitul de sub tensiune și descărcați condensatoarele.
- Fiți prudenți când lucrați cu cablurile neizolate.
- Opriti aparatul și deuceți-l la reparat dacă observați orice fel de neregulă în funcționarea lui.
- Dacă nu se cunoaște valoarea ce trebuie măsurată lucrați cu cel mai mare interval de măsurare, respectiv alegeți modul automat în fiecare caz care permite acest lucru.
- Înainte de a roti selectorul îndepărtați cablul de măsurare din circuitul de măsurare.
- Nu efectuați măsurători de rezistență sau întrerupere la circuite aflate sub tensiune!
- La măsurătorile la aparate TV sau circuite cu curent alternativ țineți cont de faptul că în punctele testate poate exista tensiune de mare amplitudine, tensiune care poate avaria multimetrul.
- Bateria trebuie schimbată imediat ce apare semnul bateriei pe aparat.
- Tensiunea scăzută a bateriei duce la erori de măsurare, eventual electrocutare sau rănire.
- Tineți degețele departe de sudul în timp ce efectuați măsurători.
- Nu utilizați multimetrul în apropiere de gaze, aburi sau praf exploziv.
- Înainte de utilizare verificați funcționarea adecvată a aparatului (de exemplu cu măsurarea unei tensiuni cunoscuते).



Colectați în mod separat echipamentul devenit deșeu, nu-l aruncați în gunoii menajeri, pentru că echipamentul poate conține și componente periculoase pentru mediul înconjurător sau pentru sănătatea omului! Echipamentul uzat sau devenit deșeu poate fi predat nerambursabil la locul de vânzare al acestuia sau la toți distribuitorii care au pus în circulație produse cu caracteristici și funcționalități similare. Poate fi de asemenea predat la punctele de colectare specializate în recuperarea deșeurilor electronice. Prin aceasta protejați mediul înconjurător, sănătatea Dumeavoastră și a semenilor. În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să luați legătura cu organizațiile locale de tratare a deșeurilor. Ne asumăm obligațiile prevederilor legale privind producătorii și suportăm cheltuielile legate de aceste obligații.

Distribuitor: S.C. SOMOGYI ELEKTRONIC S.R.L.

J12/2014/13.06.2006 C.U.I.: RO 18761195 • Cluj-Napoca, județul Cluj, România, Str. Prof. Dr. Georgehe Marinescu, nr. 2, Cod poștal: 400337 • Tel.: +40 264 406 488, Fax: +40 264 406 489 • www.somogyi.ro • Jara de origine: China

Pre prve upotrebe pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga. Originalno uputstvo je pisano na mađarskom jeziku.

OSNOVNE INFORMACIJE

Ovaj multimetar je projektovan tako da odgovara bezbednosnim zahtevima standarda EN 61010-1. Zadovoljava kategorije merenja 600V CAT III. Pre upotrebe ovog instrumenta pročitajte uputstvo i držite se opisanih bezbednosnih mera. CAT IV: merenja kod niskonaponskih napajanja. Primer: merac potrošnje, razvodne kutije, uređaji se prvostepenom zaštitom prenapona. CAT III: merenja u objektima, pogonima. Primer: stacionarni uređaji, razvodne table, povezivanje, sinksi razvodnici, preklopnici, uređaji za zaštitu od velike struje, razvodne kutije, itd. CAT II: merenja u strujnim krugovima koji su direktno povezani na niskonaponsku mrežu. Primer: kućni uređaji, prenosni uređaji. CAT I: merenja u strujnim krugovima koji nisu direktno povezani na niskonaponsku mrežu. **Pažnja!** Uputstvo sadrži informacije o bezbednom rukovanju, održavanju i napomenama. Pre upotrebe pročitajte i protumačite uputstvo. Nerazumevanje napisanog uputstva može da ima teške posledice i štete. Radi vaše bezbednosti molimo vas da koristite merne kablove koji su priloženi uz ovaj multimetar. Molimo vas da se pre svake upotrebe veritate da uređaj i merne kablove nisu oštećeni.

TEHNIČKI PODACI

Displej:	LCD, maks. 3999
Ispis polariteta:	automatski
Učestalost merenja:	0,4 sekundi
Prikaz prekoračenja merenog opsega:	„OL“ ispis
Radna temperatura (vlažnost vazduha <75%):	0 - 40 °C
Temperatura skladištenja:	0 - 50 °C
Napajanje:	9V baterija (6F22)
Dimenzije (vis. x šir. x deb.):	158 mm x 78 mm x 39 mm
Masa sa baterijom:	260 g
Dodatno:	uputstvo za upotrebu 1 kom.
.....	Baterija 1 kom.
.....	par memih kablova 1 kom.
.....	„K“ tip sonde za merenje temp. 1 kom.

MERENJE JEDNOSMERNOG NAPONA (2. skica)

1. Prema skici priključite merne kablove.
2. Obrtni prekidač postavite u položaj V.
3. FUNC tasterom odaberite DC funkciju. Na displeju treba da se pojavi DC ispis.
4. Potom postavljamo pipalice (paralelno) na mereni strujni krug.
5. Stavite pod napon mereni strujni krug. Sa displeja možete očitati merenu vrednost. U slučaju da je polaritet obrnut oznaka za negativni pol će se pojaviti sa leve strane displeja.

napomena:

Sa tasterom RANGE moguće je isključiti automatsko biranje merenog opsega. Pritiskanjem tastera se može i manuelno odrediti meri opseg ili se ponovo vratiti u automatsku funkciju. Kod merenja malih vrednosti - zbog velike osetljivosti se može desiti da se na displeju već može videti neka vrednost iako pipalice još nisu na merenom strujnom krugu. Ovo nije greška, kada su pipalice na strujnom krugu pokazana vrednost će biti realna.

MERENJE NAIZMENIČNOG NAPONA (3. skica)

1. Prema skici priključite merne kablove.
2. Obrtni prekidač postavite u položaj V.
3. FUNC tasterom odaberite AC funkciju. Na displeju treba da se pojavi AC ispis.
4. Potom postavljamo pipalice (paralelno) na mereni strujni krug.
5. Stavite pod napon mereni strujni krug. Sa displeja možete očitati merenu vrednost.

napomena:

Sa tasterom RANGE moguće je isključiti automatsko biranje merenog opsega. Pritiskanjem tastera se može i manuelno odrediti meri opseg ili se ponovo vratiti u automatsku funkciju. Kod merenja malih vrednosti - zbog velike osetljivosti se može desiti da se na displeju već može videti neka vrednost iako pipalice još nisu na merenom strujnom krugu. Ovo nije greška, kada su pipalice na strujnom krugu pokazana vrednost će biti realna.

MERENJE JEDNOSMERNE STRUJE (4. skica)

1. Prema skici priključite merne kablove.
2. Obrtni prekidač postavite u položaj 10 A.
3. FUNC tasterom odaberite DC funkciju. Na displeju treba da se pojavi DC ispis.
4. Potom postavljamo pipalice redno na mereni strujni krug.
5. Stavite pod napon mereni strujni krug. Sa displeja možete očitati merenu vrednost. U slučaju da je polaritet obrnut oznaka za negativni pol će se pojaviti sa leve strane displeja.

napomena:

Ako merena vrednost ne prelazi 400 mA, radi tačnijeg merenja crvenu pipalicu postavite u utičnicu mA°C a obrtni prekidač u položaj 400 mA i ponovite merenje. Ako merena vrednost nije poznata merenje treba početi sa automatskim merim područjem koji se odabira RANGE tasterom. Posle određivanja vrednosti tasterom se može smanjiti meri opseg (40 / 400 mA). Ako se taster duže drži pritisnutim, odabir merenog opsega će ponovo biti automatski.

MERENJE NAIZMENIČNE STRUJE (5. skica)

1. Prema skici priključite merne kablove.
2. Obrtni prekidač postavite u položaj 10 A.
3. FUNC tasterom odaberite AC funkciju. Na displeju treba da se pojavi AC ispis.
4. Potom postavljamo pipalice redno na mereni strujni krug.
5. Stavite pod napon mereni strujni krug. Sa displeja možete očitati merenu vrednost.

napomena:

Ako merena vrednost ne prelazi 400 mA, radi tačnijeg merenja crvenu pipalicu postavite u utičnicu mA°C a obrtni prekidač u položaj 400 mA i ponovite merenje. Ako merena vrednost nije poznata, merenje treba početi sa automatskim merim područjem koji se odabira RANGE tasterom. Posle određivanja vrednosti tasterom se može smanjiti meri opseg (40 / 400 mA). Ako se taster duže drži pritisnutim, odabir merenog opsega će ponovo biti automatski.

MERENJE OTPORA (6. skica)

1. Prema skici priključite merne kablove.
2. Obrtni prekidač postavite u položaj Ω.
3. FUNC tasterom odaberite Ω funkciju, za automatski ili manualni meri opseg koristite taster RANGE
4. Pipalice postavite na mereni strujni krug.

napomena:

Prilikom merenja otpornika, ukoliko otpornik nije izlamljen uređaj isključite iz struje i ispraznite sve kondenzatore! U slučaju merenja većih vrednosti iznad 1MΩ potrebno je nekoliko sekundi za stabilizovanje ispisa. Tasterom RANGE možete isključiti automatski meri opseg.

MERENJE FREKVENCIJE (7. skica)

1. Prema skici priključite merne kablove.
2. Obrtni prekidač postavite u položaj Hz. (ili u položaju V/A tasterom odaberite Hz!)
3. Na displeju će se pojaviti ispis Hz.
4. Potom postavljamo pipalice (paralelno) na mereni strujni krug..
5. Stavite pod napon mereni strujni krug. Sa displeja možete očitati merenu vrednost.

MERENJE FAKTORA ISPUNJENOSTI (8. skica)

1. Prema skici priključite merne kablove.
2. Obrtni prekidač postavite u položaj Hz.
3. Pritisnite taster Hz! (ili isto to uradite u opseziima V i A) na displeju treba da se pojavi %.
4. Potom postavljamo pipalice (paralelno) na mereni strujni krug..
5. Stavite pod napon mereni strujni krug. Sa displeja možete očitati merenu vrednost.

napomena:

Ispunjenost je odnos, koji se određuje na osnovu dužine jednog signala i ciklusa vremena ponavljanja, prikazano u procentima. Ako ja na primer ciklus 100 ms a dužina signala 20 ms onda je ispunjenost: 20 ms:100 ms x 100 = 20%

MERENJE KAPACITETA (9. skica)

1. Prema skici priključite merne kablove.
2. Obrtni prekidač postavite u položaj f.
3. FUNC tasterom odaberite nF funkciju.
4. Pipalice postavite na mereni strujni krug.

napomena:

Pre započinjanja merenja, kondenzator obavezno treba isprazniti! U slučaju merenja većih vrednosti potrebno je nekoliko sekundi za stabilizovanje ispisa. Pre merenja malih vrednosti preporučuje se nuliranje instrumenta sa REL tasterom.

MERENJE TEMPERATURE (10. skica)

1. Obrtni prekidač postavite u položaj °C0.1 °C ili °C/1 °C.
2. Na displeju će se pojaviti temperatura okoline koju meri senzor ugrađen u instrument. Ako instrument, na primer držimo u ruci, to može da da lažne rezultate merenja. Radi sprečavanja ove pojave za merenje temperature predmeta, tečnosti koristite spoljni senzor.
3. Prema skici priključite merne kablove. (crni utikač se uključuje COM utičnicu)
4. Sa krajem senzora dodirnite površinu koju želite meriti ili kraj senzora uronite u tečnost.

MERENJE RELATIVNE VLAŽNOSTI VAZDUHA (11. skica)

1. Obrtni prekidač postavite u položaj %RH.
2. Sa displeja možete očitati merenu vrednost, senzor za merenje vlažnosti nalazi se sa strane instrumenta.

napomena:

Ukoliko se menja vlažnost vazduha prostorije ili instrument preместimo u drugu prostoriju potrebno je nekoliko minuta za stabilno, precizno merenje. Senzor uvek mora biti slobodan, nemojte je prekrivati!

MERENJE ZVUČNOG PRITISKA (12. skica)

1. Obrtni prekidač postavite u položaj dB.
2. Sa displeja možete očitati vrednost zvučnog pritiska koji je ispred senzora instrumenta. Instrument okrenite u željeni pravac.

napomena:

Brzi rad omogućuje iznenadna kratkotrajna merenja, i merenja špicave. Ako želite očitati i međuvrednost, pritisnite taster HOLD. Vetrom veći od 10 m/s mogu da lažiraju merenu vrednost. U ovim slučajevima treba staviti štit od vetra ispred mikrofona.

MERENJE JAČINE SVETLOSTI (13. skica)

1. Obrtni prekidač postavite u položaj Lux ili x10 Lux.
2. Senzor koji se nalazi sa strane instrumenta usmerite prema svetlosti koju želite meriti.
3. Očitajte merenu vrednost.

napomena:

Ako se na displeju pojavi ispis „OL“ promenite meri opseg. Ugrađena foto dioda uspomodi svojih ugrađenih filtera određuje spektralnu osetljivost. Ona odgovara sledećim karakteristikama:

međunarodna količina Luxa prema C.I.E (International Commission on Illumination)			
hodnik	150 – 200	poslovi pored trake	300 – 750
pakeraj	150 – 300	biblioteka, laboratorija	500 – 1500
sala za konferencije	200 – 750	tehnička kontrola	750 – 1500
učionice	200 – 750	pisaci stolovi	1000 – 2000
recepција, kasa	200 – 1000	pogoni za sklapanje elektronike	1500 – 3000

ISPITIVANJE PREKIDA (14. skica)

1. Prema skici priključite merne kablove.
2. Obrtni prekidač postavite u položaj *1).
3. Sa tasterom FUNC odaberite režim za ispitivanje prekida (sa gornje strane displeja treba da se javi simbol zvuka).
4. Šada pipalice postavite na komponentu ili strujni krug.
5. Ako je merena vrednost manja od 40 Ω (približna vrednost), uređaj će da daje zvučni signal.

napomena:

Ako je otpor ispitivanog strujnog kruga veći od 400 Ω, na displeju će se pojaviti ispis „OL“.

Napon otvorenog strujnog kruga: oko 0,5 V

Zaštita od preopterećenja: 250 V DC ili AC rms.

ISPITIVANJE DIODE (15. skica)

1. Prema skici priključite merne kablove.
2. Obrtni prekidač postavite u položaj *2).
3. Sa tasterom FUNC odaberite režim za ispitivanje diode.
4. Pipalice postavite na merenu diodu tako da anoda bude crvena a crna pipalica katoda.
5. Na displeju će se moći očitati prag provodjenja. (pri obrtnom priključenju ispis je „OL“)

Napon merenja: oko 1,5 V

Struja otvaranja: oko 1 mA

Zaštita od preopterećenja: 250 V DC ili AC rms.

PAMĆENJE (HOLD/ZADRŽAVANJE) MERENE VREDNOSTI

Tasterom HOLD u bilo kojem merenom opsegu možemo sačuvati merenu vrednost koja se ispisuje na displeju i ostaje ispisana sve do ponovnog pritiska tastera kada će ponovo prikazivati aktuelnu vrednost.

PROMENA FUNKCIJE

Pre merenja struje ili napona pritisnite taster FUNC. Ovim se odabira AC ili DC režim merenja. Koristite taster FUNC radi odabira merenja otpora, kapaciteta, diode ili prekida.

AUTOMATSKI ODABIR MERNOG OPSEGA

Instrument će automatski da odabere meri opseg u toku merenja struje, napona ili otpora. Pritisnite taster RANGE ako želite manuelno podesiti meri opseg. Prilikom svakog pritiska raste meri opseg dok na kraju počinje ponovo sa najnižeg opsega. Za povrat na automatski meri opseg držite pritisnuto taster RANGE dve sekunde.

MERENJE FREKVENCIJE I FAKTOR ISPUJENOSTI

Za merenje frekvencije pritisnite taster Hz%. Merenje će da se promeni na merenje faktora ispunjenosti (DUTY). Za povrat na merenje frekvencije Hz ponovo stisnite taster Hz%. Za merenje u opsezima merenja struje ili napona pritisnite Hz% taster da bi prešli u merenje frekvencije Hz, to je u slučaju da želite saznati frekvenciju napona ili struje. Ponovnim pritiskom tastera Hz% prikazuje se faktor ispunjenosti, tada se na displeju može očitati faktor ispunjenosti struje ili napona.

Posle izvršenog merenja pritiskom tastera Hz% vraća se na prvobitno merenje struje ili napona. U ovom slučaju je strujni krug koji se može prekinuti obrtnim prekidačem ili tasterom RANGE zatvoren.

RELATIVNA MERENJA

Za relativna merenja pritisnite taster REL. Na početku će se na displeju pojaviti „000“. Za isključivanje relativnih merenja ponovo pritisnite taster REL. Ova funkcija ne radi u OL kondiciji.

OSVETLJENJE DISPLEJA

Pozadinsko osvetljenje se uključuje tasterom LIGHT koji će se radi štednje baterije automatski isključiti nakon 5-10 sekundi.

AUTOMATSKO ISKLJUČENJE

Automatsko isključenje se aktivira nakon isteka 15 minuta u slučaju da se instrument ne koristi! Začuje se 5 kratkih zvučnih signala i nakon isteka jednog minuta jedan duži zvučni signal kada će se i instrument automatski isključiti. U ovom slučaju ponovno uključjenje se radi obrtnim prekidačem ili jednim od tastera HOLD, FUNC, RANGE, Hz% ili REL. Ova se funkcija može deaktivirati dok je instrument uključen tasterom FUNC.

ZAMENA BATERIJE I OSIGURAČA

PRE POČETKA ZAMENE BATERIJE ILI OSIGURAČA. PRVO ISKLJUČITE UREDAJ I IZVADITE MERNE KABLOVE.!

Zamena baterije je potrebna ukoliko se na displeju pojavi simbol baterije. Simbol se pojavljuje kada napon baterije padne ispod 7 V. Prazna baterija se već može pojaviti i prilikom uključivanja pozadinskog osvetljenja. Tačnost merenja sa praznom baterijom nije zagarantovana. Za promenu baterije ili osigurača treba izvaditi dva šarafa sa zadnje strane uređaja da bi se poklopac mogao skinuti. Prilikom zamene baterije obratite pažnju na polaritete!

Pregrevanje osigurača je uvek uzrokovano tehničkom greškom prilikom merenja (greška u korišćenju).

Tip baterije: 9 V (6F22)

Osigurač: F 600 mA / 250 V

OSNOVNI SIGURNOSNI SIMBOLI NA UREDAJU



Bitne bezbednosne mere opisane u uputstvu



Mogućnost pojave napona opasnog po život



Uzemljenje / masa (COM)



Dvostruka izolacija (II, zazred zaštite)



Naizmenična struja / naizmenični napon



Jednosmena struja / jednosmerni napon

ODRŽAVANJE

A multimetar kulsó borításhoz megbotásáshoz, először húzza ki a mérőoszínort, majd csavarozza. Pre skidanja omota instrumenta prvo treba odstraniti šarafe i izvaditi merne kablove. Pre otvaranja instrumenta trebata znati da je možda ostao opasan napon u nekim napunjenim kondenzatorima, čak i onda ako je instrument isključen. Kalibraciju, popravku i druge operacije kondenzatora sme da vrši samo osoba koja je potpuno svesna opasnosti od strujnog udara. Ako duže vreme ne koristite uređaj, izvadite bateriju i nemojte je skladištiti na visokoj temperaturi ili u prostoriji sa velikom vlažnošću. Po potrebi zamenite osigurač identičnim originalu. Uređaj ne tretirajte za abrazivna ili hemijskim sredstvima koje mogu da ga nagrizu. Za čišćenje koristite blago navlažene maramice ili malo nakvašene krpe sa blagim deterdžentom.

SIGURNOSNE MERE, NAPOMENE

- Instrument nikada ne priključite na napone veće od 600 V AC/DC ili prilikom merenja struje iznad 10 A AC/DC!
- Ne priključite napon na instrument ako je instrument u položaju merenja otpora Ω, diode, prekida, temperature, svetlosti, buke, kapaciteta, vlažnosti!
- Razlika u naponu između ulaza i mase ne sme biti veća od 600 V DC ili ACEFF.
- U toku merenja ne menjajte meri opseg ili funkciju, prvo odstranite pipalice!
- Da biste sprečili strujni udar budite pažljivi pri merenju ako je napon veći od 60 V DC ili 30 V ACEFF!
- Ako se multimetar koristi u jakom elektromagnetnom polju znajte da merenje ne mora biti uvek tačno i postoji mogućnost da dođe do greške u merenju.
- Nikada ne pekarajuće bezbedne granicne vrednosti koje su opisane u uputstvu.
- Uradaj nikada ne koristite bez zadnjeg poklopa, omota kada je rastavljen.
- Meri strujni krug isključite iz struje i ispraznite kondenzatore ukoliko merite otpor, prekid, diodu ili kapacitet.
- Budite pažljivi kada radite sa golim provodnicima i šinama.
- Ukoliko primetite bilo kakvu nepravilnost pri merenju multimetar treba odmah isključiti i treba ga popraviti.
- Ukoliko merene vrednosti nisu poznate, merenje treba početi sa najvećeg opsega merenja, ili birajte automatsko biranje opsega.
- Pre promene merenog opsega uvek odsranite merne kablove sa merenog strujnog kruga.
- Nikada ne vršite merenja otpora ili prekida u strujnom krugu koji je pod naponom.
- Obratite pažnju da se uređaj može pokvariti kada se vrše merenja na nekim merim tačkama na TV-u ili uređajima koji mogu da imaju napon sa velikom amplitudom.
- Ako se pojavi simbol baterije na displeju bateriju odmah treba zameniti. Merenje sa slabom baterijom može prouzrokovati netačna merenja, greške i u krajnjem slučaju i strujni udar.
- Prilikom merenja prste držite dalje od hemijskih tačaka, priključaka i metalnih predmeta.
- Multimetar ne koristite u eksplozivnom okruženju u prisustvu gasa, pare, prašine koja može da eksplodira.
- Radi pravilnog merenja pre upotrebe uvek testirajte uređaj (primer: sa poznatom vrednošću napona).



Uređaje kojima je istekao radni vek sakupljajte posebno, ne mešajte ih sa komunalnim otpadom, to oštećuje životnu sredinu i može da naruši zdravlje ljudi i životinja! Ovakvi se uređaji mogu predati na reciklažu u prodavnicama gde ste ih kupili ili prodavnicama koje prodaju sične proizvode. Elektronski otpad se može predati i određenim reciklažnim centrima. Ovim štiti okolinu, svoje zdravlje i zdravlje svojih sunarodnika. U slučaju neodrećica kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Prenaša važećim propisima prihvatamo i snosimo svu odgovornost.

Uvoznik za SRB: ELEMENTA d.o.o.

Jovana Mikića 56, 24000 Subotica, Srbija • Tel: +381(0)24 686 270 • www.elementa.rs • Zemlja uvoza: Mađarska • Zemlja porekla: Kina • Proizvođač: Somogyi Elektronik Kft.

Pred prvo uporabo preberite to navodilo in ga shranite. Originalno navodilo je napisano v madžarskem jeziku.

OSNOVNE INFORMACIJE

Ta multimeter je narejen tako da ustreza varnostnim zahtevam standarda EN 61010-1. Ustreza kategorijam merjenja 600V CAT III. Pred uporabo te naprave preberite navodilo in se pridržite opisanih varnostnih mer. CAT IV: merjenja pri nizkonapetostnih napajanjih. Primer: merilne porabe, razdelilne škatle, naprave s prvostopenjsko zaščito prenapetosti. CAT III: merjenja v objektivih, pogonih. Primer: stacionarne naprave, razdelilne omarice, povezovanja, sinksi razdelilniki, prekloniki, naprave za zaščito pred velikim tokom, razdelilne škatle itn. CAT II: merjenja v tokovnih krogih kateri so direktno povezani na nizkonapetostno omrežje. Primer: hišne naprave, prenosne naprave. CAT I: merjenja v tokovnih krogih kateri niso direktno povezani na nizkonapetostno omrežje. **Pozor!** Navodilo vsebuje informacije o varnem rokovanju, vzdrževanju in opombah. Pred uporabo preberite in si raztolmačite navodilo. Nerazumevanje napisanega navodila lahko ima težke posledice in škodo. Zaradi vaše varnosti Vas prosimo da uporabljate merilne kable kateri so priloženi tej napravi, multimetru. Prosimo Vas da pred vsako uporabo preverite napravo in merilne kable zaradi morebitnih poškodb.

TEHNIČNI PODATKI

Zaslona:	LCD, maks. 3999
Izpis polaritete:	avtomatsko
Pogostost merjenja:	0,4 sekund
Prikaz prekoračitve merilnega obsega:	„OL“ izpis
Delovna temperatura (vlažnost zraka <75%):	0 – 40°C
Temperatura skladiščenja:	0 – 50°C
Napajanje:	9V baterija (6F22)
Dimenzije (viš. x šir. x deb.):	158 mm x 78 mm x 39 mm
Masa z baterijo:	260 g
Dodatno:	navodilo za uporabo 1 kos, baterija 1 kos, par merilnih kablov 1 kos, „K“ tip sonde za merjenje temp. 1 kos.

MERJENJE ENOSMERNE NAPETOSTI (2. skica)

1. Po skici priključite merilne kable v instrument.
2. Vrtljivo stikalo postavimo v položaj V.
3. S tipko FUNC izberite DC funkcijo. Na zaslonu se mora pojaviti DC izpis.
4. Po tem postavljamo tipalke (paralelno) na merjeni električni krog.
5. Nastavite pod napetost merjeni električni krog. Z zaslona lahko odčitete merjeno vrednost.

V primeru da je polariteta obrnjena, se bo na levi strani zaslona pojavila oznaka za negativni pol.

opomba:

S tipko RANGE je mogoče izključiti avtomatsko izbiranje merilnega obsega. S pritiskanjem tipke se lahko tudi ročno odredi merilni obseg ali se ponovno vrne v avtomatsko funkcijo. Pri merjenju majhnih vrednosti – zaradi velike občutljivosti se lahko zgodi, da se na zaslonu lahko že vidi neka vrednost čeprav se tipalke še niso na merjenem električnem krogu. To ni napaka, ko so tipalke na električnem krogu bo pokazana vrednost postala realna.

MERJENJE IZMENIČNE NAPETOSTI (3. skica)

1. Po skici priključite merilne kable.
2. Vrtljivo stikalo postavimo v položaj V.
3. S tipko FUNC izberite AC funkcijo. Na zaslonu se mora pojaviti AC izpis.
4. Po tem postavljamo tipalke (paralelno) na merjeni električni krog.
5. Nastavite pod napetost merjeni električni krog. Z zaslona lahko odčitete merjeno vrednost.

opomba:

S tipko RANGE je mogoče izključiti avtomatsko izbiranje merilnega obsega. S pritiskanjem tipke se lahko tudi ročno odredi merilni obseg ali se ponovno vrne v avtomatsko funkcijo. Pri merjenju majhnih vrednosti – zaradi velike občutljivosti se lahko zgodi, da se na zaslonu lahko že vidi neka vrednost čeprav se tipalke še niso na merjenem električnem krogu. To ni napaka, ko so tipalke na električnem krogu bo pokazana vrednost postala realna.

MERJENJE ENOSMERNEGA ELEKTRIČNEGA TOKA (4. skica)

1. Po skici priključite merilne kable.
2. Vrtljivo stikalo postavimo v položaj 10A.
3. S tipko FUNC izberite DC funkcijo. Na zaslonu se mora pojaviti DC izpis.
4. Po tem postavljamo tipalke redno na merjeni električni krog.
5. Nastavite pod napetost merjeni električni krog. Z zaslona lahko odčitete merjeno vrednost.

V primeru da je polariteta obrnjena, se bo na levi strani zaslona pojavila oznaka za negativni pol.

opomba:

Če merjena vrednost ne preseže 400 mA, zaradi bolj točnega merjenja rdečo tipalko vstavite v vtičnico mA°C a vrtljivo stikalo v položaj 400 mA in ponovite merjenje. Če je merjena vrednost nepoznana, merjenje vedno začnite z avtomatskim merilnim področjem kateri se izbira z RANGE tipko. Po odrejanju vrednosti s tipko se lahko zmanjša merilni obseg (40/400 mA). Če se tipka drži dalj časa pritisnjena, bo izbira merilnega obsega ponovno postala avtomatska.

MERJENJE IZMENIČNEGA ELEKTRIČNEGA TOKA (5. skica)

1. Po skici priključite merilne kable.
2. Vrtljivo stikalo postavimo v položaj 10A.
3. S tipko FUNC izberite AC funkcijo. Na zaslonu se mora pojaviti AC izpis.
4. Po tem postavljamo tipalke redno na merjeni električni krog.
5. Nastavite pod napetost merjeni električni krog. Z zaslona lahko odčitete merjeno vrednost.

opomba:

Če merjena vrednost ne preseže 400 mA, zaradi bolj točnega merjenja rdečo tipalko vstavite v vtičnico mA°C a vrtljivo stikalo v položaj 400 mA in ponovite merjenje. Če je merjena vrednost nepoznana, merjenje vedno začnite z avtomatskim merilnim področjem kateri se izbira z RANGE tipko. Po odrejanju vrednosti s tipko se lahko zmanjša merilni obseg (40/400 mA). Če se tipka drži dalj časa pritisnjena, bo izbira merilnega obsega ponovno postala avtomatska.

MERJENJE UPORA (6. skica)

1. Po skici priključite merilne kable.
2. Vrtljivo stikalo postavimo v položaj Ω.
3. S tipko FUNC izberite Ω funkcijo, za avtomatski ali ročni merilni obseg uporabljate tipko RANGE.
4. Tipalke postavite na merjeni električni krog.

opomba:

Če se meri upor, kateri se nahaja v nekem električnem krogu, z električnega kroga moramo odstraniti napajanje in izprazniti moramo vse kondenzatorje pred pričetkom merjenja! Pri uporih večjih od 1 MΩ je potrebno nekaj sekund za stabiliziranje izpisa. S tipko RANGE lahko izklopite avtomatski merilni obseg.

MERJENJE FREKVENCE (7. skica)

1. Po skici priključite merilne kable.
2. Vrtljivo stikalo postavimo v položaj Hz. (ali v položaju V/A s tipko izberite Hz%)
3. Na zaslonu se mora pojaviti izpis Hz.
4. Potem postavljamo tipalke (paralelno) merjeni električni krog..
5. Nastavite pod napetost merjeni električni krog. Z zaslona lahko odčitete merjeno vrednost.

MERJENJE FAKTORJA IZPOLNjenOSTI (8. skica)

1. Po skici priključite merilne kable.
2. Vrtljivo stikalo postavimo v položaj Hz.
3. Pritisnite tipko Hz% (ali pa isto naredite v obsegu V ali A) na zaslonu se mora pojaviti izpis %.
4. Potem postavljamo tipalke (paralelno) merjeni električni krog..
5. Nastavite pod napetost merjeni električni krog. Z zaslona lahko odčitete merjeno vrednost.

opomba:

Faktor izpolnjenosti je vrednost katere označuje odnos med dolžino signala in ponavljanjem (ciklus), prikazano v procentih. Če je na primer ciklus 100ms a dolžina signala 20ms je odnos naslednji: 20 ms:100 ms x 100 = 20%

MERJENJE KAPACITETE (9. skica)

1. Po skici priključite merilne kable.
2. Vrtljivo stikalo postavite v položaj fF.
3. S tipko FUNC izberite nF funkcijo.
4. Tipalke postavite na merjeni električni krog.

opomba:

Pred začetkom merjenja, je potrebno kondenzatorje obvezno izprazniti! Pri merjenju večjih vrednosti je potrebno nekoliko sekund za stabiliziranje izpisa. Pred merjenjem malih vrednosti se priporoča nuliranje instrumenta z REL tipko.

MERJENJE TEMPERATURE (10. skica)

1. Vrtljivo stikalo postavimo v položaj °C/0.1 °C ali °C/1 °C.
2. Na zaslonu se pojavi temperatura okolice, katero meri senzor vgrajen v instrument. Če instrument, na primer držimo v roki, to lahko da lažne rezultate merjenja. Zaradi preprečevanja tega pojava za merjenje temperature predmeta, tekočine uporabljate zunanji senzor.
3. Po skici priključite merilne kable. (črni vtičak se vključi v COM vtičnico)
4. S koncem senzora se dotaknite površine katere želite meriti ali konec senzora potopite v tekočino.

MERJENJE RELATIVNE VLAŽNOSTI ZRAKA (11. skica)

1. Vrtljivo stikalo postavimo v položaj %RH.
2. Z zaslona lahko odčitete merjeno vrednost, senzor za merjenje vlažnosti je vgrajen s strani instrumenta.

opomba:

Če se merja vlažnost zraka prostora ali pri premeščanju instrumenta iz enega prostora v drugega, je potrebno za natančno merjenje počakati par minut. Senzor nikoli ne prekrivajte!

MERJENJE ZVOČNEGA PRITISKA (12. skica)

1. Vrtljivo stikalo postavimo v položaj dB.
2. Z zaslona lahko odčitete zvočni pritisk, kateri je pred senzorjem kateri je vgrajen v instrument. Instrument obrnite v željeno smer.

opomba:

Hito delovanje omogoča nenadna kratkotrajna merjenja in merjenja vrhov. Če želite izmeriti neko medvrednost, slišite tipko HOLD. Hitrost vetra večja od 10m/s lahko moli natančno merjenje. V teh primerih je teba postaviti ščitnik pred vetrom pred mikrofonom.

MERJENJE JAKOSTI SVETLOBE (13. skica)

1. Vrtljivo stikalo postavimo v položaj Lux ali x10 Lux.
2. Senzor kateri se nahaja na strani instrumenta usmerite proti svetlobi katere želite meriti.
3. Odčitajte merjeno vrednost.

opomba:

Če se na zaslonu pojavi izpis „OL“ zamenjajte merilni obseg. Vgrajena foto dioda s pomočjo svojih vgrajenih filtrov odreja spektralno občutljivost. Odgovarja sledečim karakteristikam:

nemzetközi Lux ajánlások a C.I.E. (International Commission on Illumination) szerint			
lépcsőház	150 – 200	fűtőszal, munkák	300 – 750
csomagolóüzem	150 – 300	könyvtár, labor	500 – 1500
konferenciaterem	200 – 750	műsz. ellenőrzés	750 – 1500
osztályterem	200 – 750	íróasztal	1000 – 2000
recepció, pénztár	200 – 1000	elektr. ószeszesz.	1500 – 3000

PREVERJANJE PREKINITEV (14. skica)

1. Po skici priključite merilne kable.
2. Vrtljivo stikalo postavimo v položaj *1).
3. S tipko FUNC izberite režim za preverjanje prekinitev (na zgornji strani zaslona se mora pojaviti simbol zvoka).
4. Sedaj tipkale postavite na komponento ali električni krog.
5. Če je merjena vrednost manjša od 40 Ω (približno vrednost), se na napravi oglasi zvočni signal.

opomba:

Če je upor preverjanega električnega kroga večja od 400 Ω, se na zaslonu pojavi izpis „OL“.

Napetost merjenja v odprtem električnem krogu: okoli 0,5 V

Zaščita pred preobremenitvijo: 250 V DC ali AC rms.

PREVERJANJE DIOD (15. skica)

1. Po skici priključite merilne kable.
2. Vrtljivo stikalo postavimo v položaj ➔.
3. S tipko FUNC izberite režim za preverjanje diod.
4. Tipkale postavite na merjeno diodo, tako da je anoda rdečo a črna tipkale katoda.
5. Na zaslonu se bo lahko odčitajl prag prevoda. (pri obremenjenem priključu je izpis „OL“)

Napetost merjenja: okoli 1,5 V

Elektrika odpiranja: okoli 1 mA

Zaščita pred preobremenitvijo: 250 V DC ali AC rms.

SHRANJEVANJE (ZADRŽEVANJE) MERJENIH VREDNOSTI

S pomočjo tipke HOLD v katerem koli merilnem obsegu lahko shranimo merjeno vrednost, katere se izpisuje na zaslonu in ostane izpisana vse do ponovnega pritiska tipke, ko se bo ponovno prikazala aktualno vrednost.

SPREMENBA FUNKCIJE

Pred merjenjem elektrike ali napetosti pritisnite tipko FUNC. S tem se izbira AC ali DC režim merjenja. Uporabljajte tipko FUNC za izbiro merjenja upora, kapacitete, diode ali prekinitve.

AVTOMATSKA IZBIRA MERILNEGA OBSEGA

Instrument bo avtomatsko izbral merilni obseg med merjenjem elektrike, napetosti ali upora. Pritisnite tipko RANGE če želite ročno nastaviti merilni obseg. Pri vsakem pritisku raste merilni obseg dokler na koncu ne začne ponovno z najnižjega obsega. Za vrnitev na avtomatski merilni obseg držite pritisnjeno tipko RANGE dve sekunde.

MERJENJE FREKVENCE IN FAKTOR IZPOLNENOSTI

Za merjenje frekvence pritisnite tipko Hz%. Merjenje se bo spremenilo na merjenje faktorja izpolnjenosti (DUTY). Za vračanje na merjenje frekvence Hz ponovno stisnite tipko Hz%.

Za merjenje v obsegu merjenja elektrike ali napetosti pritisnite tipko Hz% tipko, da bi prešli v merjenje frekvence Hz, to je v primeru da želite izvedeti frekvenco napetosti ali elektrike. S ponovnim pritiskom tipke Hz% se prikazuje faktor izpolnjenosti, tedaj se na zaslonu lahko odčitata faktor izpolnjenosti elektrike ali napetosti.

Po izvršenem merjenju se s pritiskom tipke Hz% vrača na prvotno merjenje elektrike ali napetosti. V tem primeru je električni krog kateri se lahko prekine z vrtljivim stikalom ali tipko RANGE zaprt.

RELATIVNA MERJENJA

Za relativna merjenja pritisnite tipko REL. Na začetku se bo na zaslonu pojavilo „000“. Za izključevanje relativnih merjenja ponovno pritisnite tipko REL. Ta funkcija ne deluje v OL kondiciji.

OSVETLITEV OZADJA ZASLONA

Osvetlitev ozadja se vklopi s tipko LIGHT, ki se zaradi varčevanja baterije avtomatsko izključi po 5-10 sekundah.

AVTOMATSKI IZKLOP

Avtomatski izklop se aktivira po preteku 15 minut v primeru da se instrument ne uporablja! Zasišli se 5 kratkih zvočnih signalov ni po preteku ene minute en daljši zvočni signal, ko se bo tudi instrument avtomatsko izključil. V tem primeru se ponovni vklop naredi z vrtljivim stikalom ali eno od tipk HOLD, FUNC, RANGE, Hz% ali REL.

Ta funkcija se lahko deaktivira ko je instrument vključen s tipko FUNC.

ZAMENJAVA VAROVALKE IN BATERIJE

PRED ZAČETKOM ZAMENJAVE BATERIJE ALI VAROVALKE NAJPREJ IZKLJUČITE INSTRUMENT IN IZVLČITE MERILNE KABLE.!

Zamenjava baterij je potrebna če se na zaslonu pojavi simbol baterije. Simbol se pojavlja če je napetost baterije nižja od 7 V. Prazna baterija se lahko pojavi že pri vklopu osvetlitve ozadja. Točnost merjenja s prazno baterijo ni zagotovljena.

Za zamenjavo varovalke in baterije je potrebno odstraniti dva vijaka na zadnji strani naprave, da bi se pokrov lahko odstranil. Pri vstavljanju nove baterije bodite pozorni na pole baterije!

Preogrevanje varovalke je v vsakem slučaju vzrok tehnične napake pri merjenju (nepravilno rokovanje!).

Tip baterije: 9 V (6F22)

Varovalka: F 500 mA / 250 V

OSNOVNI VARNOSTNI SIMBOLI NA NAPRAVI



Pomembne varnostne mere opisane v navodilu



Mogočnost pojava smrtno nevarne napetosti



Ozemljitev / masa (COM)



Dvojna izolacija (II. razred zaščite)



Izmenična elektrika / izmenična napetost



Enosmerna elektrika / enosmerna napetost

VZDRŽEVANJE

Pred odstranjevanjem ovoja instrumenta je treba najprej odstraniti vijake in vzeti ven merilne kable. Pred odpiranjem instrumenta je treba vedeti, da je mogoče ostala nevarna napetost v nekaterih napojnih kondenzatorjih, celo tedaj ko je instrument izključen. Kalibracijo, popravila in druge operacije instrumenta sme vršiti samo oseba, katere se popolnoma zaveda nevarnosti električnega udara. Če napravo dalj časa ne uporabljate, odstranite baterijo in je ne skladiščite na visoki temperaturi ali v prostoru z veliko vlažnostjo. Po potrebi zamenjajte varovalko identično originalni. Napravo ne tretirajte z abrazivnimi ali kemijskimi sredstvi, katere ga lahko najedejo. Za čiščenje uporabljajte blago navlažene krpe ali malo namočene krpe z blagim sredstvom.

VARNOSTNE MERE, PREDPISI

- Instrument nikoli ne priključite na napetosti večje od 600 V AC/DC ali pri merjenju elektrike nad 10 A AC/DC!
- Ne priključujte napetost na instrument če je instrument v položaju merjenja upora Ω, diode, prekinitve, temperature, svetlobe, hrupa, kapacitete, vlažnosti!
- Razlika v napetosti med vhodom in maso ne sme biti večja od 600 V DC ali ACEFF.
- Med merjenjem ne menjajte merilni obseg ali funkcijo, najprej odstranite tipkale!
- Da bi preprečili električni udar bodite pazljivi pri merjenju, če je napetost večja od 60 V DC ali 30 V ACEFF!
- Če se multimeter uporablja v močnem elektromagnetnem polju, vedite da merjenje ne more biti vedno točno in obstaja možnost da pride do napake pri merjenju.
- Nikoli ne prekoračite varnostne mejne vrednosti katere so opisane v navodilu.
- Napravo nikoli ne uporabljajte brez zadnjega pokrova, ovoja ko je razstavljen.
- Merilni električni krog izključite iz elektrike in izpraznite kondenzatorje, če merite upor, prekinitev, diodo ali kapaciteto.
- Bodite pazljivi kadar delate z golimi prevodniki in šinkami.
- Če opazite kakršno koli nepravilnost pri merjenju, je treba multimeter takoj izključiti in treba ga je popraviti.
- Če merjene vrednosti niso poznane, je treba merjenje začeti z največjega obsega merjenja, ali izbirajte avtomatsko izbiranje obsega.
- Pred spremembo merilnega obsega vedno odstranite merilne kable z merjenega električnega kroga.
- Nikoli ne izvajajte merjenja upora ali prekinitve v električnem krogu, kateri je pod napetostjo.
- Bodite pozorni da se lahko naprava pokvari kadar se vršijo merjenja na nekaterih merilnih točkah na TV-u ali napravah katere lahko imajo napetost z veliko amplitudo.
- Če se pojavi simbol baterije na zaslonu, je terba baterijo takoj zamenjati. Merjenje s slabo baterijo lahko povzroči netačna merjenja, napake in v skrajnem primeru tudi električni udar.
- Pri merjenju držite prste vstran od merilnih točk, priključka in kovinskih predmetov.
- Multimeter ne uporabljajte v eksplozivnem območju v prisotnosti plinov, pare, praha katere lahko eksplodira.
- Zaradi pravilnega merjenja pred uporabo vedno testirajte napravo (primer: s poznano vrednostjo napetosti).



Napravam katerim je potekla življenjska doba zbirajte posebej, ne jih mešati z ostalimi gospodinjstvi odpadki. To onesnažuje življenjsko sredino in lahko vpliva in ogroža zdravje ljudi in živali! Takšne naprave se lahko predajo za recikliranje v trgovinah kjer ste jih kupili ali trgovinah katere prodajajo podobne naprave. Elektronski odpadki se lahko predajo tudi v določenih reciklažnih. S tem ščitite okolje, vaše zdravje in zdravje vaših sodarodnjakov. V primeru dvoma a kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Po veljavnih predpisih se obvezujemo in nosimo vsvo odgovornost.

Distributer za SLA: ELEMENTA ELEKTRONIKA d.o.o.

Cesta zmage 13A, 2000 Maribor • Tel.: 05 917 83 22, Fax: 06 386 23 64 • Mail: office@elementa-e.si

• www.elementa-e.si • Država porekla: Kitajska



Před uvedením produktu do provozu si přečtěte návod k používání a pak si jej uschovejte. Původní popis byl vytvořen v maďarském jazyce.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Tento digitální multimetr byl vyvinut tak, aby splňoval bezpečnostní požadavky směrnice EN 61010-1. Splňuje parametry kategorie měření 600 V CAT III. Předtím, než začnete měřící zařízení používat, přečtěte si návod k používání a dodržujte příslušné bezpečnostní předpisy. CAT IV: měření na nízkonapětových zdrojích napětí. Např.: měřiče spotřeby, spínač skříně, zařízení primární ochrany před přepětím. CAT III: měření v budovách, provozních prostorách. Např.: stabilně umístěná zařízení, rozvodné panely, kabeláže, sběrné kolejnice, přepínače, rozvodné skříně pro nadproudovou ochranu, apod. CAT II: měření na takových proudových obvodech, které jsou bezprostředně napojeny na nízkonapětovou proudovou obvod. Např.: měření spotřebičů v domácnosti, přenosných přístrojů a podobných zařízeních. CAT I: měření na takových elektrických proudových obvodech, které nejsou bezprostředně zapojeny do sítě. **Upozornění!** V návodu k používání jsou uvedeny informace potřebné k bezpečnému používání a údržbě a také bezpečnostní upozornění. Návod k používání si pozorně přečtěte ještě předtím, než začnete multimetr používat. Neporozumění pokynů a nedodržení bezpečnostních upozornění může způsobit vážné úrazy a škody. V zájmu vlastní bezpečnosti používejte měřící kabel, který je dodáván současně s multimetrem. Předtím, než začnete toto měřící zařízení používat, se ujistěte o tom, zda není poškozeno.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Displej:	LCD, max. 3999
Zobrazení polarit:	automatické
Doba odběru vzorku:	0,4 vteřiny
V případě překročení limitu měření:	zobrazení „OL“
Provozní teplota (při 75% relativní vlhkosti vzduchu):	0 – 40 °C
Skladovací teplota:	0 – 50 °C
Napájení:	baterie 9 V (6F22)
Rozměry (výška x šířka x hloubka):	158 mm x 78 mm x 39 mm
Hmotnost (s baterií):	260 g
Příslušenství:	uživatelský manuál 1 ks
.....	baterie 1 ks
.....	sada měřících vodičů 1 ks
.....	sonda teploměru typu „K“ 1 ks

MĚŘENÍ JEDNOSMĚRNÉHO NAPĚTÍ (2. schéma)

- Měřící vodiče propojte s měřicím zařízením podle vyobrazení na schématu.
- Otočný spínač nastavte na symbol V.
- Tlačítkem FUNC zvolte provozní režim DC. Nyní bude na displeji zobrazen nápis DC.
- Nyní zapojte vodiče (paralelně) do měřeného proudového obvodu.
- Měřený proudový obvod zapojte na napětí a přečtěte údaje na displeji. Jestliže jste měřící kabel zapojili obráceně, na levé straně displeje bude zobrazena čárka signalizující negativní polaritu.

poznámka:

Tlačítkem RANGE můžete vypnout funkci automatické volby rozsahu měření. Poté můžete toto provést manuálně, pomocí klávesnice. Přidržením tlačítka se vrátíte zpět do automatického režimu. V případě malého rozsahu měření – z důvodu vysoké citlivosti měřícího zařízení – se může stát, že měřící vodiče nejsou ještě zapojeny, ale na displeji je již vyobrazen údaj. To neznamená závadu, po zapojení do proudového obvodu bude zobrazena již skutečná hodnota.

MĚŘENÍ STRÍDAVÉHO NAPĚTÍ (3. schéma)

- Měřící vodiče propojte s měřicím zařízením podle vyobrazení na schématu.
- Otočný spínač nastavte na symbol V.
- Tlačítkem FUNC zvolte provozní režim AC. Na displeji se nyní objeví nápis AC.
- Nyní zapojte vodiče (paralelně) do měřeného proudového obvodu.
- Měřený proudový obvod zapojte na napětí a přečtěte údaje na displeji.

poznámka:

Tlačítkem RANGE můžete vypnout funkci automatické volby rozsahu měření. Poté můžete toto provést manuálně, pomocí klávesnice. Přidržením tlačítka se vrátíte zpět do automatického režimu. V případě malého rozsahu měření – z důvodu vysoké citlivosti měřícího zařízení – se může stát, že měřící vodiče nejsou ještě zapojeny, ale na displeji je již vyobrazen údaj. To neznamená závadu, po zapojení do proudového obvodu bude zobrazena již skutečná hodnota.

MĚŘENÍ JEDNOSMĚRNÉHO PROUDU (4. schéma)

- Měřící vodiče propojte s měřicím zařízením podle vyobrazení na schématu.
- Otočný spínač nastavte na označení 10 A.
- Tlačítkem FUNC zvolte provozní režim DC. Na displeji se nyní objeví nápis DC.
- Nyní zapojte měřící vodiče sériově zapojením do prozatím vypnutého proudového obvodu.
- Měřený proudový obvod zapojte na napětí a přečtěte údaje na displeji. Jestliže jste měřící kabel zapojili obráceně, na levé straně displeje bude zobrazena čárka signalizující negativní polaritu.

poznámka:

Jestliže hodnota měřeného proudu nepřekročí 400 mA, pak se doporučuje měření provádět tak, že červený vodič zasunete do konektoru mA/C a otočný spínač nastavíte do polohy 400 mA. Jestliže není hodnota měřeného proudu předem známa, pak vždy nejprve zvolte vyšší rozsah měření! Tlačítkem RANGE můžete vypnout funkci automatické volby rozsahu měření. Poté můžete toto provést manuálně, pomocí klávesnice (40 / 400 mA). Přidržením tlačítka se vrátíte zpátky do automatického režimu.

MĚŘENÍ STRÍDAVÉHO PROUDU (5. schéma)

- Měřící vodiče propojte s měřicím zařízením podle vyobrazení na schématu.
- Otočný spínač nastavte na označení 10 A.
- Tlačítkem FUNC zvolte provozní režim AC. Na displeji se nyní objeví nápis AC.
- Nyní zapojte měřící vodiče sériově zapojením do prozatím vypnutého proudového obvodu.

- Měřený proudový obvod zapojte na napětí a přečtěte údaje na displeji.

poznámka:

Jestliže hodnota měřeného proudu nepřekročí 400 mA, pak se doporučuje měření provádět tak, že červený vodič zasunete do konektoru mA/C a otočný spínač nastavíte do polohy 400 mA. Jestliže není hodnota měřeného proudu předem známa, pak vždy nejprve zvolte vyšší rozsah měření! Tlačítkem RANGE můžete vypnout funkci automatické volby rozsahu měření. Poté můžete toto provést manuálně, pomocí klávesnice (40 / 400 mA). Přidržením tlačítka se vrátíte zpátky do automatického režimu.

MĚŘENÍ ODPORU (6. schéma)

- Měřící vodiče propojte s měřicím zařízením podle vyobrazení na schématu.
- Otočný spínač nastavte na označení Ω.
- Otáčejte tlačítkem FUNC tak dlouho, dokud měřící přístroj nebude připraven k měření Ω, k nastavení automatické nebo manuální volby rozsahu měření použijte tlačítko RANGE.
- Nyní můžete vodiče propojit s měřenou součástí.

poznámka:

Jestliže odpor není z proudového obvodu odpojený, pak je nutné ještě před zahájením měření bezpodmínečně měřený přístroj odpojit od napětí a všechny kondenzátory nechat vybit. Při měření hodnot nad 1MΩ je pro stabilní vyobrazení měřených hodnot nutné vyčkat několik vteřin. Tlačítkem RANGE můžete vypnout funkci automatické volby rozsahu měření.

MĚŘENÍ FREKVENCE (7. schéma)

- Měřící vodiče propojte s měřicím zařízením podle vyobrazení na schématu.
- Otočný spínač nastavte na označení Hz (nebo zvolte volbu tlačítkem označeným Hz% v pozici IVa)
- Nyní bude na displeji vyobrazena měrná jednotka Hz.
- Nyní můžete provést zapojení (paralelně) do proudového obvodu.
- Měřený proudový obvod zapojte na napětí a přečtěte údaj na displeji.

MĚŘENÍ FAKTORU VYPLNĚNÍ (8. schéma)

- Měřící vodiče propojte s měřicím zařízením podle vyobrazení na schématu.
- Otočný spínač nastavte na označení Hz.
- Stiskněte tlačítko Hz% (nebo učiňte stejné v rozsahu měření V a A) pro zobrazení symbolu %.
- Nyní můžete provést zapojení (paralelně) do proudového obvodu.
- Měřený proudový obvod zapojte na napětí a přečtěte údaj na displeji.

poznámka:

Faktor vyplnění je poměr vjadřovaný poměrem délky signálu a dobou opakování (doba cyklu) v procentech. Jestliže je například doba cyklu signálu 100 ms a délka signálu 20 ms, pak je faktor vyplnění: 20ms/100 ms = 100 % = 20%.

MĚŘENÍ KAPACITY (9. schéma)

- Měřící vodiče propojte s měřicím zařízením podle vyobrazení na schématu.
- Otočný spínač nastavte na označení.
- Tlačítkem FUNC nastavte na pravou stranu displeje vyobrazení měrné jednotky nF.
- Nyní můžete vodiče propojit s měřenou součástí.

poznámka:

Před zahájením měření je nutné v každém případě nechat vybit kondenzátor. Při měření vyšších hodnot se může stát, že ke stabilnímu vyobrazení hodnot budete potřebovat delší čas. Při měření nízkých hodnot se doporučuje v některých případech displej předem vynulovat pomocí tlačítka REL.

MĚŘENÍ TEPLOTY (10. schéma)

- Otočný spínač nastavte na pozici °C/0.1 °C nebo °C/1 °C.
- Na displeji bude zobrazena teplota v daném prostředí, která je snímána interním senzorem zabudovaným do přístroje. Jestliže je přístroj zahřátý např. od rukou, pak nemusí být výsledek měření správný. Abyste se vyvarovali tomuto jevu, respektive pro účely zjištění teploty předmětů kapalin použijte externí teploměrovou sonda.
- Podle vyobrazení na schématu zapojte měřící vodiče do přístroje (černý banánový konektor do zásuvky COM).
- Koncovou část snímače přiložte k testovanému předmětu nebo na hladinu kapaliny.

MĚŘENÍ VLHKOSTI VZDUCHU (11. schéma)

- Otočný spínač nastavte na označení %RH.
- Na displeji bude zobrazena hodnota aktuální vlhkosti vzduchu, senzor je umístěn na boční straně přístroje.

poznámka:

Jestliže v dané místnosti není relativní vlhkost vzduchu stálá, pak měřící přístroj přemístěte do jiné místnosti, k provedení stabilního a přesného měření budete potřebovat několik minut. Senzor musí být vždy volný, nikdy jej nezakryvejte!

MĚŘENÍ HLADINY HLUKU (12. schéma)

- Otočný spínač nastavte na označení dB.
- Na displeji bude uvedena hodnota hladiny hluku naměřená před senzorem. Přístroj natočte požadovaným směrem.

poznámka:

Rychlý provozní režim umožňuje také měření náhlých zvuků a špičkových hodnot. Chcete-li zjistit i jinou hodnotu v průběhu měření, stiskněte tlačítko HOLD. Rychlost větru překračující 10 m/s může způsobit zkreslení měření. V takovém případě umístěte před mikrofon štít chránící před větrem.

MĚŘENÍ INTENZITY JASU (13. schéma)

- Otočný spínač nastavte na označení Lux nebo x10 Lux.
- Senzor umístěný na boční straně přístroje natočte směrem ke zkoušenému světelnému zdroji.
- Nyní přečtěte hodnoty vyobrazené na displeji.

poznámka:

Jestliže se na displeji objeví nápis „OL“, zvolte vyšší pásmo měření. Zabudovaná fotodioda společně s filtry určuje citlivost spektra. To odpovídá níže uvedené specifikaci:

mezinárodní doporučení Lux podle C.I.E. (International Commission on Illumination)			
schodiště	150 – 200	práce na běžícím pásu	300 – 750
balící provozy	150 – 300	knihovna, laboratoř	500 – 1500
konferenční sál	200 – 750	technická kontrola	750 – 1500
učebna	200 – 750	psací stůl	1000 – 2000
recepcie, pokladna	200 – 1000	elektrické montáže	1500 – 3000

TESTOVÁNÍ PŘERUŠENÍ (14. schéma)

- Měřiči vodiče propojte s měřicím zařízením podle vyobrazení na schématu.
- Otočný spínač nastavte na symbol $\ast 1$.
- Tlačítkem FUNC zvolte provozní režim testování přerušení (v horní části displeje je zobrazen symbol zvukového signálu).
- Nyní můžete vodiče zapojit do měřené součástky nebo měřeného proudového obvodu.
- Jestliže je hodnota měřeného odporu nižší než 40 Ω (přibližná hodnota), vydá přístroj krátký zvukový signál.

poznámka:

Jestliže je odpor měřeného proudového obvodu vyšší než 400 Ω , na displeji bude vyobrazen nápis „OL“.

Měřič napětí na otevřeném okruhu: cca. 0,5 V.

Ochrana před přetížením: 250 V DC vagy AC rms.

TESTOVÁNÍ DIODY (15. schéma)

- Měřiči vodiče propojte s měřicím zařízením podle vyobrazení na schématu.
- Otočný spínač nastavte na označení \rightarrow .
- Tlačítkem FUNC nastavte do horního řádku displeje vyobrazení symbolu diody.
- Nyní můžete vodiče propojit s měřenou součástkou tak, aby se červený vodič dotýkal anody a černý vodič katody.
- Měřič přístroj zobrazuje napětí na svorkách v propustném směru (v případě opačného zapojení je na displeji zobrazen nápis „OL“).

Měřič napětí: cca. 1,5 V.

Propustný proud: cca. 1 mA.

Ochrana před přetížením: 250 V DC nebo AC rms.

ZÁZNAM NAMĚŘENÝCH HODNOT

Stisknutím tlačítka HOLD máte možnost – v jakémkoli rozsahu měření – provést záznam hodnoty zobrazené aktuálně na displeji. Po opětovném stisknutí tlačítka bude opět vyobrazen výsledek aktuálního měření.

STRÍDÁNÍ FUNKCÍ

Při měření proudu nebo napětí stisknete tlačítko FUNC. Přístroj provede volbu rozsahu měření typu AC a DC. Stisknete tlačítko FUNC při měření hodnot proudu, kapacity, diody nebo testování přerušení, pro střídání výše uvedených funkcí měření.

AUTOMATICKÉ STRÍDÁNÍ ROZSAHU MĚŘENÍ

Přístroj provádí automatickou volbu rozsahu měření při měření proudu, napětí nebo odporu. Stisknete tlačítko RANGE, jestliže potřebujete nastavit hodnoty v rámci manuálního rozsahu měření. Rozsah měření se zvyšuje každým stisknutím tlačítka. Minimální rozsah měření se zvýší, když při maximální hodnotě rozsahu měření opětovně stisknete tlačítko RANGE. Pro opětovné zapnutí funkce automatické volby rozsahu měření přidržíte po dobu alespoň 2 vteřin tlačítko RANGE.

STRÍDÁNÍ FUNKCE MĚŘENÍ FREKVENCE A FAKTORU VYPLNĚNÍ

Při měření frekvence stisknete tlačítko Hz%. Měření bude nyní provedeno v pásmu měření faktoru vyplnění (DUTY). Pro návrat do pásma měření Hz stisknete opět tlačítko Hz%.

Při měření v pásmu měření proudu a napětí stisknete tlačítko Hz% pro přechod do pásma měření Hz, jestliže chcete provést měření frekvence signálů proudu nebo napětí. Opětovným stisknutím tlačítka Hz% přejдете do pásma měření faktoru vyplnění a můžete tak měřit faktor vyplnění proudu nebo napětí.

Opětovným stisknutím tlačítka Hz% se měřič přístroj vrátí do funkce měření proudu a napětí. V této kondici je pásmo měření uzavřené, odblokování provedete otáčením tlačítka určeného k volbě funkce nebo stisknutím tlačítka RANGE.

RELATIVNÍ MĚŘENÍ

Po stisknutí tlačítka REL se aktivuje funkce relativního měření. Na začátku měření budou na displeji zobrazena hodnota „000“. Nyní opětovně stisknete tlačítko REL pro obnovu standardních provozních kondicí. Nelze používat při kondici OL.

PODSVÍCENÍ DISPLEJE

klávesa LIGHT aktivuje podsvícení displeje. Za účelem úspory baterie se po uplynutí 5-10 vteřin funkce podsvícení automaticky vypne.

AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ

Jestliže nebude přístroj po dobu 15 minut používán, vydá nejprve 5 krátkých zvukových signálů, potom po uplynutí několika minut jeden delší zvukový signál a potom se přístroj automaticky vypne.

Měřič přístroj po automatickém vypnutí opět aktivuje otáčením transformačního tlačítka nebo stisknutím některého z tlačítek HOLD, FUNC, RANGE, Hz% nebo REL.

Je-li měřič přístroj zapnutý, stisknutím tlačítka FUNC v zapnutém stavu můžete deaktivovat funkci automatického vypnutí.

VÝMĚNA BATERIE A POJISTKY

PŘED ZAHÁJENÍM TĚTO OPERACE MĚŘIČÍ PŘÍSTROJ VYPNĚTE A ODPOJTE MĚŘIČÍ VODIČE, ABYSTE SE VYVAROVALI NEBEZPEČÍ ZÁSAHU ELEKTRICKÝM Proudem!

Nutnost výměny baterie je signalizována nápisem vyobrazeným na displeji. V takovém okamžiku napájecí napětí klesne pod hodnotu 7 V. Slábnou-li stav baterie, může se světelná indikace objevit již po zapnutí. Je-li aktivní výstražná světelná signalizace, není zaručena přesnost prováděného měření.

Za účelem provedení výměny baterie (a pojistky) musíte demontovat zadní panel upevněný dvěma šrouby. Při vkládání nové baterie věnujte pozornost správné polaritě!

Vypálení pojistky znamená vždy provozní závadu (nesprávné používání)!

Typ baterie: 9 V (6F22)

Pojistka: F 500 mA / 250 V

BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY NA PŘÍSTROJI



Důležité bezpečnostní předpisy v uživatelském manuálu



Riziko nebezpečného napětí



Uzemnění / uzemnění (COM)



Dvojitá izolace (II. třída ochrany před nebezpečným dotykem)



Střídavý proud / střídavé napětí



Jednosměrný proud / jednosměrné napětí

ÚDRŽBA

K demontáži vnějšího krytu multimetru nejprve vytáhněte měřiči vodiče, potom vyšroubujte dva šrouby umístěné na zadním panelu přístroje a zadní panel opatrně sejměte. Předtím, než multimetr otevřete, si musíte uvědomit, že v několika kondenzátorech multimetru mohlo zůstat nebezpečné napětí i po vypnutí přístroje. Kalibraci, údržbu, opravu nebo jiné zášahy smí provádět výhradně taková odborně vyškolená osoba, která si plně uvědomuje nebezpečí spojená s možným zásahem elektrickým proudem a s multimetrem. Nebudete-li multimetr delší dobu používat, vyjměte baterie a přístroj neskadujte v prostředí vyznačujícím se vysokými teplotami nebo vysokou relativní vlhkostí vzduchu. Bude-li to nutné, vyměňte tavnou pojistku za pojistku s výše uvedenými parametry. Na měřič přístroj nepoužívejte žádné lešticí prostředky, ani rozpouštědla. K čištění používejte pouze vlhkou utěrku nebo čisticí prostředky se slabší koncentrací.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY, UPOZORNĚNÍ

- Nezapínejte do měřičního přístroje napětí vyšší než 600 V AC/DC, ani AC/DC proud překračující 10 A!
- Nikdy do přístroje nezapojte zdroj napětí, prováděte-li měření v rámci testování Ω , testování diody, přerušení, světla, úrovně hlaskosti, kapacity nebo relativní vlhkosti vzduchu!
- Napětí mezi spojenými vodiči a zemi nesmí překročit hodnotu 600 V DC nebo ACEFF!
- Funkce střídájet při měření až poté, když jste vytáhli měřiči vodiče!
- Budte opatrní, jestliže pracujete s napětím nad 60 V DC nebo 30 V ACEFF!
- Mějte na paměti, že přístroj může být vystaven škodlivým nárazům napětí pocházejících z některých jiných přístrojů (televizor, napájecí jednotka spinačích provozů...!)
- Jestliže budete přístroj používat v blízkosti významné elektromagnetické interference, je nutné si uvědomit, že fungování multimetru může být nestabilní nebo může signalizovat závadu.
- Nikdy nepřekračujte bezpečnostní limitní hodnoty, které jsou stanoveny v uživatelském manuálu jako intervaly měření.
- Přístroj nikdy nepoužívejte bez zadního krytu a bez celkové fixace.
- Přístroj odpojte z proudového obvodu a nechte vybit vysokonapěťové kondenzátory předtím, než budete měřit odpor, přerušení, diodu nebo kapacitu.
- Při práci s hořlavými vodiči nebo kolekcijemi budete vždy mimořádně opatrní.
- Jestliže na multimetru zjistíte jakýkoli nezvyklý jev, multimetr ihned vypněte a učíte opatření za účelem opravy.
- Jestliže je měřená hodnota neznámá, zkontrolujte nejvyšší hodnotu rozsahu měření uvedenou na multimetru, respektive v případech, kdy je to možné, zvolte režim automatického rozsahu měření.
- Předtím, než otočíte spínačem volby rozsahu měření, odpojte měřiči vodič z proudového obvodu měření.
- Nikdy neprovádějte měření odporu nebo přerušení na proudových vodičích, které jsou pod proudem.
- Prováděte-li měření na televizoru nebo na proudovém obvodu s vysokým střídavým proudem, vždy mějte na paměti, že na testovaných bodech může být přítomné průchodové napětí s vysokou amplitudou, což může způsobit poškození multimetru.
- Objeví-li se na displeji přístroje symbol baterie, baterie je nutné okamžitě vyměnit.
- Nízké napětí baterie může způsobit chyby v měření, případně zásah elektrickým proudem nebo jiný úraz.
- Při měření mějte vždy prsty v bezpečné vzdálenosti od konektorů.
- Nepoužívejte multimetr v prostředí, ve kterém se mohou uvolňovat výbušné páry, plyny nebo prach.
- Předtím, než začnete měřičí zařízení používat, vždy jej za účelem správné funkčnosti zkontrolujte (např. pomocí známého zdroje napětí).



Přístroje, které již nebudete používat, shromážděte zvlášť a tyto nevhazujte do běžného komunálního odpadu, protože mohou obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí nebo škodlivé lidskému zdraví! Nepořádné nebo nepoužitelné přístroje můžete zdarma odevzdat v místě distribuce, respektive u všech takových distributorů, kteří se zabývají prodejem zařízení, která mají stejné parametry a funkci. Odevzdat můžete i na sběrných místech určených ke shromáždění elektrického odpadu. Tak chráníte životní prostředí, své zdraví a zdraví ostatních. V případě jakéhokoli dotazu kontaktujte místní organizaci zabývající se zpracováním odpadu. Úlohy předepsané příslušnými právními předpisy vztahujícími se na výrobu vykonáváme a neseme s tímto spojené případné náklady.

